

மாடி தர ஆய்வு - கட்டாயம் செய்ய வேண்டியவை!

பரிசோதிக்க வேண்டியது	கவனிக்கவேண்டிய விஷயம்
மாடி சரிவு	தண்ணீர் தேங்காமல் வெளியேறுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
மழை நீர் வெளியேற்றம்	குழாய்கள் அடைப்பு இல்லாமல் உள்ளனவா, விரிசல் இல்லாமல் உள்ளனவா என அவ்வப்போது பார்வையிட வேண்டும்.
விரிசல்கள்	சிறிய மற்றும் பெரிய விரிசல்கள் மாடிப்பகுதியின் தளம் மற்றும் சுவர்களில் உள்ளனவா எனப் பார்க்க வேண்டும்.
பாதுகாப்புச் சுவர்	உறுதியாகவும் பாதுகாப்பான உயரத்திலும் உள்ளதா எனக் கவனிக்க வேண்டும்.
நீர்ப்புகா பாதுகாப்பு	ஈரப்பதம் அல்லது கசிவு அறிகுறிகள் உள்ளனவா என ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
மேல் அடுக்கு	சேதம் அல்லது உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கவனிக்க வேண்டும்.

பார்ப்பெட் சுவரின் மேல் பாதுகாப்பு அமைப்பு!

பாதுகாப்புச் சுவரின் மேற்பகுதி மழை மற்றும் வெயிலை நேரடியாக சந்திக்கும். எனவே, அதன் மேற்பகுதியில் தண்ணீர் தேங்காத வகையில் பாதுகாப்பு அமைப்பு செய்வது நல்லது. இதனால் மழைநீர் சுவருக்குள் ஊடுருவும் வாய்ப்பு குறையும். சுவரின் மேற்பகுதியில் ஏற்படும் விரிசல்களும், சேதங்களும் காலம்தோறும் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும்.

வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் மேல் அடுக்கு!

நமது நாட்டில் கோடைக் கால வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் பகுதிகளில், மேற்கூரை நேரடியாக வெப்பத்தை உறிஞ்சுகிறது. அந்த வெப்பம் மெதுவாக வீட்டிற்குள் பரவுவதால் மேல்தள அறைகள் மிகவும் சூடாக மாறலாம்.

இதைக் குறைப்பதற்காக மேற்கூரையில் வெப்பத்தைத் தடுக்கும் வகையிலான பாதுகாப்பு அடுக்குகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதை வெதரிங் கோர்ஸ் (Weathering Course) என்பார்கள்.

சரியான முறையில் செய்யப்பட்ட மேல் பாதுகாப்பு

அடுக்கு இரண்டு முக்கிய நன்மைகளை வழங்கும். வீட்டிற்குள் வெப்பம் குறைய உதவும். மழை மற்றும் வெப்பநிலை மாற்றங்களால் மேற்கூரையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளைக் குறைக்க உதவும்.

ஆனால், எந்த முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது கட்டடத்தின் அமைப்பு, உள்ளூர் காலநிலை மற்றும் பொறியாளரின் ஆலோசனை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்.

நீர்ப்புகா பாதுகாப்பு ஏன் அவசியம்?

மழைநீர் கான்கிரீட்டிற்குள் ஊடுருவத் தொடங்கினால், அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிய பிரச்சனையாக மாறலாம். முதலில் சிறிய ஈரப்பதம் தோன்றும். பின்னர் சுவரில் கறைகள் உருவாகலாம்.

நீர்ப்புகா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மேற்கூரை அமைக்கும் கட்டடத்திலேயே திட்டமிடுவது மிகவும் நல்லது. பின்னர் கசிவு ஏற்பட்ட பிறகு பழுது பார்ப்பதை விட, ஆரம்பத்திலேயே சரியான பாதுகாப்பு செய்வது செலவைக் குறைக்கலாம். குறிப்பாக குழாய்கள் செல்லும் பகுதிகள், நீர்த்தொட்டி அமைப்புகள் மற்றும் வடிகால் பகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை.

விரிசல் மற்றும் வெப்ப விரிவாக்கத்தை கவனிக்க வேண்டும்!

வெயில் காலத்தில் கட்டுமானப் பொருள்கள் வெப்பத்தால் விரிவடையலாம். குளிர்ச்சி மற்றும் மழைக் காலங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். இந்தத் தொடர்ச்சியான மாற்றங்கள் சில இடங்களில் விரிசல்களை உருவாக்கும்வாய்ப்பை அதிகரிக்கலாம்.

எனவே, பெரிய மேற்கூரைகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட கட்டட அமைப்புகளில் விரிவாக்கம் மற்றும் விரிசல் கட்டுப்பாட்டுக்கான பொறியியல் ஏற்பாடுகள் தேவைப்படலாம். இதுபோன்ற விஷயங்களில் அனுபவமுள்ள கட்டமைப்பு பொறியாளரின்