வினாக்கள்

பகுதி அ

1
மதிப்பெண்

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. பணிப்பொருளின் உண்மையான அளவிற்கோ, அல்லது அதைவிட பெரியதாகவோ, சிறிதாகவோ இருக்கும்படி கொடுக்கப்படும் முறையின் பெயர்
   அ) லிமிட்ஸ் ஆ) ஒரு முக வேறுபாடு
   இ) ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துதல் ஈ) மாறுபாடு

2. துளையின் அளவைவிட அச்சின் அளவு குறைவாக உள்ள இணைப்பு
   அ) இடைவெளியற்ற இணைப்பு ஆ) அதிக இடைவெளியுள்ள இணைப்பு
   இ) அடித்து ஏற்றும் இணைப்பு ஈ) புஷ் பிட்

3. குறைந்த விசை தந்து துளையினுள் அச்சை இணைக்கும் ஃபிட்
   அ) லைட் டிரைவிங் ஃபிட் ஆ) ஹெவி டிரைவிங் ஃபிட்
   இ) ஷிரிங்க் ஃபிட் ஈ) டைட் ஃபிட்

4. ஆதார அளவிற்கு இருக்கும் அளவிற்கு உள்ள வித்தியாசம்
   அ) இருக்கும் அளவு ஆ) மாறுபாடு இ) ஆதார அளவு ஈ) துளை

5. ISI என்பது
   அ) ஏற்கப்படும் அளவு ஆ) இந்திய தர நிர்ணயம்
   இ) நியூவல் சிஸ்டம் ஈ) இணைப்பு

பகுதி ஆ

3
மதிப்பெண்

ஓரிரு வரிகளில் விடையளிக்க

6. ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துதல் என்றால் என்ன?
7. லிமிட் என்றால் என்ன?
8. ஃபிட்ஸ் என்றால் என்ன?
9. ஆதார அளவு என்றால் என்ன?
10. அளவின் எல்லை என்றால் என்ன?

H5Z96H

பகுதி இ

5
மதிப்பெண்

ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்க

11. மாறுபாடு – வகைகளை விளக்குக.
12. ஏற்கப்படும் அளவு வேறுபாடு என்றால் என்ன? இரு வகைகளை விளக்குக.
13. தர நிர்ணயம் என்றால் என்ன? அவற்றின் வகைகளை விளக்குக.

பகுதி ஈ

10
மதிப்பெண்

விரிவான விடையளிக்க

14. ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துதல் பற்றி விவரி.
15. இணைப்பின் தரம் என்றால் என்ன? வகைகளை விவரி.

BME_Tamil-Chapter_08.indd 97 11/9/2020 1:06:36 PM