உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும் வழிமுறைகள்

1. வேலை செய்யும் இடத்தின் சூழ்நிலையை மேம்படுத்த வேண்டும்.
2. பணி செய்யும் முறையை மேம்படுத்த வேண்டும்.
3. உற்பத்தியின் போது செலவாகும் உற்பத்தியற்ற நேரத்தை (Non-productivity Time) பணி அளித்தலின் மூலம் குறைக்க வேண்டும்.
4. பணியாளர்களை சரியான முறையில் ஊக்குவித்தல் வேண்டும்
5. இயந்திரங்களை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும்
6. பழைய இயந்திரங்களை, புதிய இயந்திரங்களாக மாற்ற வேண்டும்
7. பணியாளர் (Men) இயந்திரம் (Machine) மற்றும் மூலப்பொருட்கள் (Material) ஆகியவற்றை சரியான அளவில் இருக்குமாறு எப்பொழுதும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.
8. பணியாளர்களுக்கு சரியான பயிற்சியளித்தல் வேண்டும்.
9. தொழிற்சாலை இடவமைப்பு (Plan Layout) மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை மேம்படுத்த வேண்டும்.

11.8 உற்பத்தியை திட்டமிடல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் (Production Planning and Control) PPC

உற்பத்தியை திட்டமிடல் (Production Planning) என்பது மூலப் பொருட்களைக் கொண்டு எவ்வாறு உற்பத்தி செய்வது என்று திட்டமிடும் செயலாகும்.

கட்டுப்படுத்துதல் (Control) என்பது உற்பத்தியை திட்டமிட்டப்படி செய்து முடிக்க தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்யும் செயலாகும். எனவே PPC என்பது பல்வேறு உற்பத்தி செயல்களைத் திட்டமிட்டு, அவற்றை குறிப்பிட்டகால அளவிற்குள் அட்டவணைப்படி செய்யும் செயல்களைக் குறிக்கும்.

11.9 PPC-யின் முக்கியப்பணிகள்:

1. செய்ய வேண்டிய செயல்களைப் பற்றி முன்கூட்டியே முடிவெடுத்தல் (Pre-planning).
2. உற்பத்தியின் போது மூலப்பொருள் முழுமையான பொருளாக (product) மாற்றப்படும் வரை செய்ய வேண்டிய பணிகளை வரிசைப்படுத்துவது.
3. ஒவ்வொரு பொருளையும் செய்ய ஆரம்பிக்கும் நேரத்தையும் மற்றும் செய்து முடிக்கும் நேரத்தையும் குறிக்கும் கால அட்டவணையை தயார் செய்தல் (scheduling).
4. பொருட்களை செய்து முடிக்க வேண்டிய கால அட்டவணை (Schedule), உற்பத்திக்கான செயல் முறை திட்டம் (Production Programme) ஆகியவற்றை பல்வேறு துறைகளுக்கு அனுப்பி (Despatching) உற்பத்தியைத் துவக்க அனுமதித்தல்.
5. உற்பத்திசெயல்களை, திட்டமிட்ட படி செய்து முடித்தல்.

PPC-யின்முக்கியத்துவம்

வழிகாட்டுதல் என்பது எல்லாதுறைகளுக்கும் இன்றியமையாத ஒன்று. அது சரியான, தெளிவான வழிகாட்டுதலாக இருக்கவேண்டும்.அதை ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலும் PPC- துறைசெய்கிறது. இது ஒரு தொழிற்சாலையின் உயிர் நாடி ஆகும்.

எந்தபொருளை, எந்த நேரத்தில், எந்த இயந்திரத்தில், யார், எவ்வளவு செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்புகளை தயார் செய்து தருவதே PPC-துறையின் முக்கிய பணிகளாகும்.

இத்துறை சரியாக செயல்படாவிட்டால் அத்தொழிற்சாலை சரிவர இயங்காது. எனவே தொழிற்சாலைகளில் PPC-துறை என்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஆகும்.

11.10 தரக்கட்டுப்பாடு (Quality Control)

எந்த ஒரு பொருளும், பயன்படுத்துவதற்கு உகந்ததாக, குறைபாடு இன்றி இருக்க வேண்டும். இதனையே நாம், 'தரம்' (Quality) என்கிறோம்.

ஒரு பொருளை உற்பத்திச் செய்யும் பொழுது அனைத்தும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. அவற்றின் தரத்தில் மாறுதல் காணப்படும், இது இயந்திரம், வெட்டுளி, பணிப்பொருளைப் பிடிக்கும் முறை, பணியாளரின் திறமை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. இவை தவிர்க்க முடியாத ஒன்று.இருப்பினும்,அந்தமாறுதல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுக்குள் இருக்க வேண்டும்.

"தயாரிக்கப்பட்ட பணிப்பொருளில் தரத்தை கொண்டு வருவது என்பது முடியாத ஒன்று. தயாரிப்பதற்கு முன் பொருளின் தரத்தைக் கொண்டு வர எடுக்கப்படும் நடவடிக்கைக்கு தரக்கட்டுப்பாடு (Quality Control)" என்று பெயர்.

11.11 மேலாண்மை கோட்பாடுகள் (Principles of Management)

20ம் நூற்றாண்டில் தொழிற்சாலைகள் மாபெரும் வளர்ச்சியை அடைந்தன. உற்பத்தி அளவு அதிகரித்தது. புதிய வணிகமுறை அதிக குழப்பத்தையும், போட்டியையும் உருவாக்கியது. போட்டியை சமாளிக்கவும், பிரச்சனைகளை தீர்க்கவும், புதிய செயலாட்சி மற்றும் நிர்வாகமுறை தேவைப்பட்டது. அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதே மேலாண்மை கோட்பாடுகள். இவற்றின் படி உற்பத்தி செய்தல், மேற்பார்வை செய்தல், கட்டுப்படுத்துதல் ஆகிய அனைத்தும் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

மேலாண்மை (Management)

மேலாண்மை என்பது கலை மற்றும் அறிவியல் முறை என்று கூறலாம்.

GM_Tamil-Chapter_11.indd 126 12/9/2019 3:12:49 PM