10. 'சாவிகள்' செய்ய பயன்படும் உலோகம்

அ) டங்ஸ்டன் இ) வார்ப்பிரும்பு

ஆ) எஃகு ஈ) காரீயம்

11. துளையின் அளவை விட அச்சின் அளவு குறைவாக உள்ள இணைப்பு

அ) இடைவெளியற்ற இணைப்பு இ) அடித்து ஏற்றும் இணைப்பு

ஆ) அதிக இடைவெளியுள்ள இணைப்பு ஈ) புஷ் பிட்

12. அதிக இடைவெளி உள்ள சுழலும் சக்தியைக் கடத்த உதவும் முறை

அ) பட்டை முறை இ) சங்கிலி முறை

ஆ) பல்லிணை முறை ஈ) உராய்வு முறை

13. மின்னோட்டத்தின் அலகு

அ) வோல்ட் இ) ஆம்பியர்

ஆ) வாட் ஈ) ஓம்மீட்டர்

14. பணி ஆய்வு என்பது

அ) தொழிற்சாலை இடவமைவு இ) முறை ஆய்வு

ஆ) உற்பத்தியை பெருக்குவது ஈ) பணி அளத்தல்

15. பணிப்பொருட்களைப் பிடிக்க தேவைப்படும் உபகரணத்தை உருவாக்குவதற்கு அல்லது வாங்குவதற்குஅ ஆகக்கூடிய மொத்த செலவினம்

அ) நிர்வாக செலவு இ) பணியாளர் ஊதியம்

ஆ) ஜிக்ஸ் மற்றும் பிக்சர்ஸ்க்கான செலவு ஈ) கச்சாப் பொருட்களின் செலவு

பகுதி – ஆ

எவையேனும் பத்து வினாக்களுக்கு ஓரிரு வரிகளில் விடையளி (*10 x 3 = 30*)

16. இயந்திரப்பணியாளர் என்பவர் யார்?

17. அரங்களின் தரத்தைப் பொருத்து பிரிக்கப்படும் ஐந்து வகைகள் யாவை?

18. மூன்று தரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட அளவிகளின் பெயர்களை எழுதுக?

19. மைக்ரோமீட்டரின் 'கூட்டுப்பிழை' என்றால் என்ன?

20. கார்பன் எஃகின் மூன்று வகைகள் யாவை ?

21. "வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்தல்" என்பதை வரையறு?

22. வார்ப்பு பெட்டியின் வகைகள் யாவை?

23. ஜிக்கின் வகைகளில் ஏதேனும் மூன்றினை எழுதுக.

24. மாறுபாட்டின் (Deviation) வகைகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக?

25. பட்டை மூலம் சுழலும் சக்தியைக் கடத்தும் முறைகளைக் கூறுக?

26. ஓம் விதியை எழுதுக?

27. 'பணி அளத்தல்' பற்றி வரையறு?

28. 'பணியாளர் ஊதியம்' பற்றி வரையறு?

GM_Tamil-BM.indd 137 12/9/2019 3:20:55 PM