பொருளடக்கம்

பொறியியல் வரைபடம் – அறிமுகம்

1. பொறியியல் வரைபடம் – அறிமுகம் 147
2. வரைபடக் கருவிகள் 149
3. இந்திய தர நிர்ணய அமைப்பு 157
4. வரைபடத்தில் எண்ணும் எழுத்தும் எழுதும் முறைகள் & பரிமாணமிடல் 159
5. வரைபடத்தின் அளவுவிகிதம் 170
6. புரொஜெக்சன் 172

செய்முறை பகுதி – I – பொறியியல் வரைபடம்

1 – 5 – செய்முறை – கொடுத்துள்ள ஐசொமெட்ரிக் படத்தை பார்த்து ஆர்த்தோகிராபிக் படம் வரைதல் 180

6 – 10 – செய்முறை – கொடுத்துள்ள ஆர்த்தோகிராபிக் படத்தை பார்த்து ஐசொமெட்ரிக் படம் வரைதல் 183

7. வரை படம் படித்தல் 186

செய்முறை பகுதி – II – பொருத்துதல்

பொருத்துதல் – அறிமுகம் 198

குறியிடுதல், புள்ளியிடுதல் மற்றும் தேய்த்தல் 203

1 – 6 – பொருத்துதல் செய்முறை

1. ரம்பத்தகடு மூலம் அறுத்தல் 205
2. L – வடிவம் செய்தல் 207
3. T – வடிவம் செய்தல் 209
4. படிக்கட்டு வடிவம் செய்தல் 211
5. V – வடிவம் செய்தல் 213
6. புறாவால் வடிவம் செய்தல் 215

BME_Tamil_Practicals.indd 145 11/9/2020 1:20:49 PM