
வரைபடத்தாளில் படங்கள் வரைய பென்சில்கள் பயன்படுகிறது. வரைபடத்தின் நுணுக்கம் மற்றும் தோற்றத்தை பென்சிலின் தரமே நிர்ணயிக்கிறது. பென்சிலின் தரம் அதிலுள்ள கிராபைட் லெட் (Graphite Lead)கடினத்தன்மையைப் பொருத்தது. பென்சிலின் தரங்கள் 7B முதல் 9H வரை 16 தரங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

மென்மையானது (Soft) – 7B முதல் 2B வரை

நடுத்தரமானது (Medium) – B முதல் 3H வரை


கடினமானது (Hard) – 4H முதல் 9H வரை

HB பென்சில்–ஃப்ரீஹேண்ட் (Free Hand) படங்கள் வரைவதற்கும் H பென்சில் வரைபடம் வரைவதற்கும், எழுத்துக்கள் எழுவதற்கும், 2H பென்சில் அளவு குறிக்கும் கோடுகள், நீட்டப்பட்ட கோடுகள் போன்ற மெல்லிய கோடுகள் வரைவதற்கும், 3H மற்றும் 4H பென்சில்களை துல்லியமாக எழுதுவதற்கும் பயன்படுத்தலாம்.



செட்ஸ்கொயர் (Set Square)

கிடைமட்டக் கோட்டிற்கு 30^0, 45^0, 60^0 மற்றும் 90^0 இருக்குமாறு கோடுகள் வரையவும், ஒரு கோட்டிற்கு மற்றொரு கோடு செங்குத்தாக இருக்கும்படியும், இணையாக இருக்கும்படியும், கோடுகள் வரைய செட்ஸ்கொயர் பயன்படுகிறது.



செட்ஸ்கொயரை ஒன்றோடு ஒன்று இணைத்து வைத்து 15^0, 75^0 மற்றும் 105^0 கோடுகளும் வரையலாம். செட்ஸ்கொயரில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

1. 30^0, மற்றும் 60^0 கோணங்களைக்கொண்ட செட்ஸ்கொயர்
2. 45^0 கோணங்களைக் கொண்ட செட்ஸ்கொயர்

30^0 மற்றும் 60^0 கோணங்களைக் கொண்ட செட்ஸ்கொயரில் அதன் செங்கோண பக்கத்தைத் தவிர, மேலும் இரண்டு முனைகளைக் கொண்டது. ஒன்றின்முனை 30^0யும் மற்றொன்றின் முனை 60^0யும் உடையது. அதேபோல, 45^0 செட்ஸ்கொயரில் அதன் செங்கோண பக்கத்தைத் தவிர மேலும் இரண்டு முனைகளைக் கொண்டது. இரண்டின் கோணங்களும் 45^0 ஆகும். செட்ஸ்கொயர்கள் செல்லுலாய்டினால் தயாரிக்கப்பட்டது.

BME_Tamil_Practicals.indd 152 11/9/2020 1:20:50 PM