

- இயந்திரத்தின் உறுதிக்கேற்ப ஊட்டம், வெட்டும் வேகம், வெட்டும் ஆழம் ஆகியவற்றை தர வேண்டும்.
- கூரான கருவிகளை இயந்திரங்களின் மேல் வைக்கக் கூடாது.
- இயந்திரங்களில் உள்ள குறைபாடுகளை, பணியாளர் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் சரி செய்யக் கூடாது. அதற்கென உள்ள சிறப்பு வேலையாட்களை வைத்து சரி செய்ய வேண்டும்.
- இயந்திரங்களில் ஏதேனும் வித்தியாசமான சப்தம் ஏற்பட்டால் உடனே இயந்திரத்தை நிறுத்தி விட வேண்டும்.
- பழுதடைந்துள்ள இயந்திரங்களின் மேல் "பழுதடைந்துள்ளது" என்று எழுதி வைக்க வேண்டும்.
- இயந்திரம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது, வேகத்தை அதிகப்படுத்துதல், உயவிடுதல், பெல்ட் மாற்றுதல் போன்ற பணிகளைச் செய்யக்கூடாது.
- புதிய இயந்திரம் நிறுவும் போது, அதன் எடை, வேகம், பணிபுரியும் திறன் போன்ற-வற்றை மனதில் கொண்டு தாங்குதள போல்ட் (Foundation Bolt) களைப் பொருத்த வேண்டும்.
- இயந்திரங்களுக்கு அவ்வப்போது உயவிட வேண்டும்.



பணிமனையில் வைத்திருக்க வேண்டியவை:

GM_Tamil-Chapter_01.indd 6 14-02-2019 13:54:38