
## சர்ஃபேஸ் பிளேட்



பணிப்பொருளின் மேற்பரப்பு மட்டத்தை ஆய்வு செய்யவும், இதன் மீது பணிப் பொருளை படியவைத்து அளவுகள் குறிக்கவும் பயன்படுகிறது.

## வருகு ஊசி



பணிப்பொருளின் மீது அளவுகள் குறிக்கவும், தேவையான வடிவத்திற்கு அளவுப்படி கோடுகள் வரையவும் வருகு ஊசி பயன்படுகிறது.


## புள்ளிகுத்தும் கம்பி



வருகு ஊசியினால் வரையப்பட்ட கோடுகள் மறைந்து விடாமல் இருக்க அக்கோடுகள் மீது புள்ளியிட புள்ளி குத்தும் கம்பி பயன்படுகிறது. நேர் கோடாக இருப்பின் ஒரு புள்ளிக்கும், அடுத்த புள்ளிக்கும் உள்ள இடைவெளி 6 மி.மீ. இருக்குமாறும், வளைவான கோடாக இருப்பின் 3 மி.மீ. இடைவெளி இருக்குமாறும் புள்ளி குத்த வேண்டும்.

## மூலைமட்டம்

பணிப்பொருளின் உள் மற்றும் வெளிப் பக்கங்கள் ஒன்றுக்கொன்று $90^0$ இருக்கும்படி கோடுகள் வரையவும், செய்து முடிக்கப்பட்ட பணிப்பொருட்களில் செங்குத்து பாகங்கள் $90^0$ உள்ளதா என பரிசோதிக்கவும் மூலைமட்டம் பயன்படுகிறது.





BME_Tamil_Practicals.indd 200 11/9/2020 1:20:58 PM