

அளவுக்குறியிடுதல்



செய்து முடிக்கப்பட்ட பணிப்பொருள்



முடிவு

கொடுக்கப்பட்ட MS தகட்டின் வரைபடத்தில் உள்ள அளவுகளை, மேற்கண்ட செய்முறைப்படி ஹாக்சாகட்டிங் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

BME_Tamil_Practicals.indd 206 11/9/2020 1:20:59 PM