இரண்டாவது வகையான பிளேடுகளின் பற்கள் சிறிது நெருக்கத்துடனும், சற்று நீளத்துடனும் காணப்படும். மூன்றாவது வகையில் பற்கள் ஒரே சீராகவும், நெருக்கத்துடனும் காணப்படும். இதன்மூலம் மென்மையான உலோகத்தை நுணுக்கத்துடன் துல்லியமாக அறுக்கலாம்.

ஆக்சா பிளேடு உடைவதற்கான காரணங்கள்

1. சீரான வேகம் மற்றும் அழுத்தம் கொடுத்து அறுக்காதது.
2. சரியாக இறுக்கிப் பிடிக்காதது மற்றும் இறுக்கிப் பிடிக்கும் தன்மை குறைவாக இருப்பது.
3. பாதி அறுத்த பின்பு இடையில் சரியான முறையில் எடுக்காதது.
4. சரியான பிச் உடைய பிளேடை தேர்ந்தெடுக்காதது.
5. முனைத் தேய்ந்து போன பிளேடை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது.
6. வேலையில் கவனக் குறைவு.

போன்ற காரணங்களால் ஆக்சா பிளேடு உடைவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.

ஆக்சா பிளேடு முனை தேய்வதற்கான காரணங்கள்

1. பிளேடை விட அறுக்கப்படும் உலோகம் (அ) பொருள் கடினமாக இருப்பது.
2. சரியான உலோகத்திற்கு சரியான பிளேடு தேர்ந்தெடுத்து பயன்படுத்தாதது.
3. அதிக அழுத்தம் மற்றும் வேகம் தருவது.
4. பிளேடு பின்னோக்கி வரும் போது அதிக அழுத்தம் தருவது.
5. சரியான இடைவெளியில் பிளேடை பொருத்தாதது.
6. குளிர்விக்கும் திரவம் பயன்படுத்தாமை.


மேற்கண்ட காரணங்களால் ஆக்சா பிளேடின் முனைகள் விரைவில் தேயும்.

2.8 பேரிங்கழற்றும் சாதனம் (Bearing Puller)

பேரிங்புல்லர் என்பது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இருக்கும். இது அச்சில் பொருத்தியுள்ள பேரிங்குகளை கழற்ற உதவுவதால் இதற்கு பேரிங்கழற்றும் சாதனம் (அ) பேரிங்புல்லர் என்று பெயர்.

பொதுவாக பேரிங்புல்லர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று கால்கள் உடையதாக இருக்கும். கால்கள் சரியான கோண அளவில் பிரிக்கப் பட்டிருக்கும். கால்களின் நடுவில் நீண்ட மரையாணி கைப்பிடியுடன் இருக்கும். கழற்ற வேண்டிய பேரிங்கின்





1. பேரிங்
2. அச்சு
3. கால்
4. மரையாணி
5. கைப்பிடி

H44G5J

பின்புறம் கால்களை விரித்து பொருத்த வேண்டும். பின்னர் மரையாணியின் மையத்தை அச்சின் மையத்தில் பொருத்துமாறு அமைத்து கைப்பிடியைக் கழற்ற வேண்டும். அப்போது மரையாணி அச்சை இறுக்க ஆரம்பிக்கும். எனவே இழுவிசை காரணமாக பேரிங் அச்சில் இருந்து தானாக கழன்று வரும்.

2.9 சுரண்டி (Scrapper)

பணிமனையில் உருவாக்கிய பணிப்பொருளை சோதனை செய்யும்போது அதில் உள்ள கண்ணுக்குத் தெரியாத மேடு பள்ளங்களைச் சுரண்டி சுத்தமாக்கும் கருவிக்கு சுரண்டி என்று பெயர். இதன் வெட்டுமுனை கடினப்படுத்தப்படுத்தி சாணை பிடிக்கப்பட்டிருக்கும்.

சுரண்டும் செயல் என்பது பணிப்பொருளின் மேல் பெர்சியன்புளு என்னும் நீலமையைத் தடவினால் அது பணிப்பொருள் மீது சமமாகபரவும்.

அவ்வாறு பரவாமல் அங்காங்கே திட்டுத் திட்டாக காணப்பட்டால் அந்த இடத்தில் மட்டும் சுரண்டியைக் கொண்டு சுரண்டி சுத்தப்படுத்தலாம். இக்கருவிகள் மூன்று விதங்களில் வடிவமைக்கப் பட்டிருக்கும். அவையாவன,

1. தட்டையான சுரண்டி (Flat Scrapper).
2. முக்கோண வடிவ சுரண்டி (Triangular Scrapper).
3. அரைவட்ட வடிவ சுரண்டி (Halfround Scrapper).

GM_Tamil-Chapter_02.indd 18 12/9/2019 2:47:06 PM