4. ஆன்வில், மற்றும் திம்பிள் ஆகிய பாகங்கள் காணப்படும் அளக்கும் கருவி
   (அ) வெர்னியர் காலிப்பர் (ஆ) வெர்னியர் உயர அளவி
   (இ) மைக்ரோ மீட்டர் (ஈ) காம்பினேசன் செட்

5. 'சிலிப் கேஜ்' என்ற அளவியை பயன்படுத்தி அளக்கும் கருவி
   (அ) வெர்னியர் பெவல் புராட்ராக்டர் (ஆ) சைன்பார்
   (இ) காம்பினேசன் செட் (ஈ) மைக்ரா மீட்டர்

பகுதி ஆ

3 மதிப்பெண்

ஓரிரு வரிகளில் விடையளிக்க

6. அளவுகோலின் வகைகளில் ஏதேனும் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.
7. வெர்னியர் காலிபரின் மூலம் துளையின் ஆழத்தை எவ்வாறு அளக்கலாம்?
8. மைக்ரோ மீட்டரின் கூட்டுப்பிழை என்றால் என்ன?
9. மைக்ரோ மீட்டரின் குறைப்பிழை என்றால் என்ன?
10. மூன்று தரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட அளவிகளை வரிசைப்படுத்துக.

பகுதி இ

5 மதிப்பெண்

ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்க

11. ஒரு வெர்னியர் காலிபரின் மெயின் ஸ்கேலில் மிமீ கோடுகள் உள்ளது. மெயின் ஸ்கேலில் 49 பிரிவு தூரத்தை எடுத்து, வெர்னியர் ஸ்கேலில் 50 சம பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பின் அ த ன் நுணுக்கம் என்ன?
12. மெட்ரிக் மைக்ரா மீட்டரில் திம்பிளை ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றினால், ஸ்பிண்டிலானது 0.5 மிமீ தூரம் நகரும். திம்பிளில் மொத்தம் 50 பிரிவுகள் உள்ளன எனில் அதன் நுணுக்கம் யாது?
13. அளவிகள் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் யாவை?
14. அளவிகளின் வகைகளில் ஏதேனும் ஐந்தினை எழுதுக.
15. வெர்னியர் உயர அளவியின் அமைப்பை விவரி.
16. வெர்னியர் காலிபரின் படம் வரைந்து விளக்குக.
17. வெளியளவு மைக்ரா மீட்டரின் படம் வரைந்து விளக்குக.
18. வெர்னியர் காலிபருக்கும், மைக்ரா மீட்டருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

பகுதி ஈ

10 மதிப்பெண்

விரிவான விடையளிக்க

19. அளவிகளுக்கும், வடிவத்தகட்டிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை விவரி.
20. 'சிநாப் கேஜின்' படம் வரைந்து அவற்றின் வகைகளை விவரி.

GM_Tamil-Chapter_03.indd 45 12/9/2019 2:53:28 PM