வினாக்கள்

பகுதி அ

1 மதிப்பெண்

H4SGLK

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. அணு இணைப்பு தன்மை என்பது
   அ) இயற்பியல் பண்பு ஆ) வேதியியல் பண்பு
   இ) மின்னியல் பண்பு ஈ) இயந்திரவியல் பண்பு

2. தகடாக நீளும் தன்மை என்பது
   அ) இயற்பியல் பண்பு ஆ) இயந்திரவியல் பண்பு
   இ) மின்னியல் பண்பு ஈ) வேதியியல் பண்பு

3. சிதறும் தன்மை கொண்ட பொருள்
   அ) எஃகு ஆ) மென்மையான எஃகு இ) வார்ப்பிரும்பு ஈ) அலுமினியம்

4. நீளும் தன்மை கொண்ட உலோகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு
   அ) எஃகு ஆ) மென்மையான எஃகு இ) பித்தளை ஈ) சுருள்வில்

5. சுத்தமான இரும்பின் அணு எண்
   அ) 16 ஆ) 26 இ) 36 ஈ) 46

6. மின்மாற்றிகள் தயாரிக்க பயன்படும் எஃகு
   அ) கார்பன் எஃகு ஆ) கலவை எஃகு இ) வெட்டுளி எஃகு ஈ) அதிவேக எஃகு

7. மில்லிங் வெட்டுக்கருவிகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் எஃகு
   அ) கார்பன் எஃகு ஆ) வெட்டுளி எஃகு இ) ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஈ) அதிவேக எஃகு

8. வார்ப்பிரும்பில் உள்ள கார்பனின் அளவு
   அ) 2% முதல் 3% வரை ஆ) 2%முதல் 4%வரை இ) 2% முதல் 4.5% வரை ஈ) 2%முதல் 5%வரை

9. அலுமினியத்தின் அணு எண்
   அ) 10 ஆ) 12 இ) 13 ஈ) 15

10. அலுமினியத்தின் தாதுப்பொருள்
    அ) பாக்சைட் ஆ) ஹேமடைட் இ) டாலமைட் ஈ) மேக்னடைட்

11. துத்தநாகத்தின் அடையாள குறியீடு
    அ) Zn ஆ) Al இ) Fe ஈ) Pb

12. அழகு பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படும் உலோகம்
    அ) காப்பர் ஆ) பித்தளை இ) ஈயம் ஈ) துத்தநாகம்.

பகுதி ஆ

3 மதிப்பெண்

ஓரிரு வரிகளில் விடையளிக்க.

13. பொறியியல் பண்புகள் சிலவற்றை கூறுக.
14. மின்னியல் பண்புகள் மூன்றினை கூறுக.
15. எஃகின் வகைகள் யாவை?
16. கார்பன் எஃகின் மூன்று வகைகள் யாவை?
17. வெட்டுளி எஃகில் உள்ள உலோகங்களை கூறுக.
18. வார்ப்பிரும்பின் வகைகள் யாவை?
19. இரும்பு கலவாத உலோகங்களுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் கூறுக.

GM_Tamil-Chapter_04.indd 54 14-02-2019 14:02:00