வினாக்கள்

M55ZC5

பகுதி அ

1 மதிப்பெண்

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. 'நைட்ரைடிங்' செய்யும் பொழுது, எஃகு பாகத்தின் மேற்பரப்பில் சேர்க்கப்படுவது
   அ) கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜன் ஆ) நைட்ரஜன் இ) கார்பன் ஈ) ஹைட்ரஜன்.
2. பதப்படுத்துவதன் நோக்கம்
   அ) அதிமான எதிர்ப்புத்தன்மை அதிகரிக்க ஆ) உலோகத்தின் கடினத்தன்மையை அதிகரிக்க
   இ) சிதறும் தன்மையைக் குறைக்க ஈ) இயந்திரப்பணி செய்யும் தன்மையை மேம்படுத்த
3. மூன்று அறைகள் கொண்ட உலை
   அ) எரிவாயு ஊது உலை ஆ) உப்புநீர் ஊது உலை
   இ) மின்சார உலை ஈ) எண்ணெய் ஊது உலை
4. புறக்கடினமாக்குதல் என்பது
   அ) பதப்படுத்துதல் ஆ) மிருதுவாக்குதல் இ) சயனைடிங் ஈ) கடினப்படுத்துதல்.
5. பேக் கார்புரைசிங்கின் போது பயன்படுத்தும் வெப்பநிலை
   அ) 925°C ஆ) 750°C to 850°C
   இ) மேல் முக்கிய வெப்பநிலைக்கு மேல் 30° to 50° ஈ) 500°C to 600°C

பகுதி ஆ

3 மதிப்பெண்

ஓரிரு வரிகளில் விடையளிக்க

6. வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்தல் வரையறு.
7. வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்யும் முறைகள் யாவை?
8. கீழ் மற்றும் மேல் முக்கிய வெப்பநிலை என்றால் என்ன?
9. 'மிருதுவாக்குதல்' என்றால் என்ன?
10. வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்ய பயன்படும் உலைகள் யாவை?

பகுதி இ

5 மதிப்பெண்

ஒரு பக்க அளவில் விடையளிக்க

11. வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்வதன் நோக்கங்களில் ஏதேனும் ஐந்தினை எழுதுக.
12. புறக்கடினமாக்கும் முறைகள் யாவை?
13. 'நைட்ரைடிங்' பற்றி விளக்குக.
14. வெப்பப்படுத்தி குணமாற்றம் செய்தலில், குளிரச் செய்ய பயன்படும் பொருட்கள் யாவை?
15. இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங்-கின் நிறைகள் யாவை?

பகுதி ஈ

10 மதிப்பெண்

விரிவான விடையளிக்க

16. 'பேக் கார்புரைசிங்' பற்றி படத்துடன் விளக்குக.
17. 'சயனைடிங்' – பற்றி படத்துடன் விளக்குக.

BME_Tamil-Chapter_05.indd 63 11/9/2020 1:02:27 PM