கணினியில் விண்டோஸ் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள "MS Paint" என்ற வடிவமைப்பு வரையும் துணை மென்பொருள், வரை கட்டத்தாள் வடிவமைப்புகளை வரைவதற்கு மிகவும் எளிய முறையில் பயன்படுகிறது. இதனைப் பற்றிய சில குறிப்புகளையும், விளக்கங்களையும், பயன்பாட்டையும் இப்பாடத்தில் அறிந்து கொள்வோம்.

4.5.1 – MS Paint ல் வரைகட்டத் தாள் கொண்டு வருதல்

MS Paint -ல் தேவையான அளவில் கிராப் ஷீட் கொண்டு வருதலுக்கான செயல்முறை

Computer

Start Menu

All Programes

Acccessories

MS Paint (Paint Window Opens)

MS Paint Window

New File (New file opens)

Properties (Image Properties window opens)

Select Pixel Ratio Button

Enter width pixel and height pixel

(width pixel = Ends, Height Pixel = picks)


Example (100 width pixel x 100 Height pixel)

(New File opens in white colour)


Magnifier Tool (File Magnifies)

Press ctrl +G

Graph Sheet is obtained



► படம் 4.47 பாவு ஊடை எண்ணிக்கை நிர்ணயித்தல்



► படம் 4.48 MS Paint Window –வில் வரைகட்டத் தாள் (Graph)

Unit 4 152-201.indd 195 12/24/2019 11:16:28 AM