டையோடுகள் மற்றும் டிரான்சிஸ்டர்களைச் சோதித்தல்

பயிற்சி 7


நோக்கம் :

டையோடுகள் மற்றும் டிரான்சிஸ்டர்களைச் சோதித்தல்

தேவையான பொருட்கள்

வ. எண்	பொருள்/ உபகரணங்களின் பெயர்	வரம்பு/ மதிப்பு	எண்ணிக்கை
1.	ஒப்புமை பல அளவைமானி (Analog multimeter)	--	1
2.	டையோடு	IN 4007	1
3.	ஜீனர் டையோடு	6V or 12 V	1
4.	டிரான்சிஸ்டர்	BC 548 (NPN)	1
5	டிரான்சிஸ்டர்	BC 558 (PNP)	1

டையோடைச் சோதித்தல் – மின்சுற்று வரைபடம்



படம் 7.1 டையோடைச் சோதித்தல்

EE_Practicals_Tamil Version.indd 243 11/10/2020 1:34:47 PM