செப்பரேட் ஏர் பேஸேஜ் போன்ற அமைப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றைப் பொருத்த வேண்டும்.

2. நிலை இயக்க இடர்பாடு (Idling Difficulty)

என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்த பிறகு வாகனம் நகராமல் என்ஜின் மட்டும் இயங்கும் நிலையை "நிலை இயக்கம்" என்று குறிப்பிடுகிறோம். நிலை இயக்கத்தில் என்ஜின் இயங்கும் போது வெஞ்சுரியில் ஏற்படும் வெற்றிடம் குறைவாக இருப்பதால் மெயின் நாஸில் வழியாக பெட்ரோலை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது. இதனால் என்ஜின் குறைந்த வேகத்தில் இயங்குவதற்கு அதிகம் சிரமப்படுகிறது.

3. சாதாரண இயக்க இடர்பாடு (Running Difficulty)

என்ஜினின் வேகம்அதிகரிக்கும் போதோ அல்லது குறையும் போதோ சாதாரண கார்புரேட்டர் சரியான முறையில் இயங்குவதில்லை. இவ்வாறு ரன்னிங் டிஃபிகல்ட்டி ஏற்படாமல் செய்ய பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒரு வழிமுறையைப் பின்பற்ற வேண்டும். அவையாவன

1. எக்ஸ்ட்ரா ஏர் காம்பென்சேஷன் வால்வு
2. ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏர்ஃப்யுவல் காம்பென்சேஷன் வால்வு
3. ஜெட் காம்பென்சேஷன் வால்வு
4. மெயின் ஜெட் காம்பென்சேஷன் வால்வு

4. முடுக்க இடர்ப்பாடு (Acceleration Difficulty)

திராட்டில்வால்வுதிடீரெனதிறக்கும்போ துஅதிகஅளவுகாற்றானதுஉள்ளிழுக்கப்படுகிற து. அதனால் பெட்ரோல் சப்ளை ஆவதற்கு சற்று தாமதமாகிறது. அப்போது ஏற்படும் லீன் மிக்சரால் எஞ்ஜின் திணறுகிறது. இதனை ஈடு செய்ய ஆக்சிலரேஷன் பம்ப் இணைக்கப்படுகிறது.


5. காலநிலை இடர்ப்பாடு (Weather Difficulty)

ஒரு கார்புரேட்டரானது கோடைக் காலத்தில் செட் செய்தால் குளிர்காலத்தில் அது லீன் மிக்சரைக் கொடுக்கிறது. இதே போல் குளிர்காலத்தில் செட் செய்த கார்புரேட்டர் கோடைக் காலத்தில் ரிச் மிக்சரைக் கொடுக்கிறது. இந்தக் குறையை நீக்கத் தற்போதைய கார்புரேட்டர்களில் கிளைமாட்டிக் கன்ட்ரோல் டிவைஸ் பொருத்தப்படுகிறது.

6. நடுநிலை இயக்க இடர்ப்பாடு (Idling Difficulty)

கார்புரேட்டரில் உள்ள வெஞ்சுரி பகுதியில் பெட்ரோல் ஆவியாகிறது. இதனால் அந்த இடத்தில் வெப்பம் நீங்கி குளிர்ச்சியான நிலை ஏற்படுகிறது. குளிர் பிரதேசங்களிலும் மலைப் பகுதிகளிலும் கார்புரேட்டரில் உள்ள பெட்ரோல் உறைந்து விடுகிறது. இதனைத் தவிர்க்க கார்புரேட்டரின் ஐடிலிங் போர்ட் மற்றும் திராட்டில் பகுதிகளில் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் மூலம் வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் ரேடியேட்டரிலிருந்து வரும் சூடான தண்ணீரை கார்புரேட்டரின் வெளிப்புறத்தில் படுமாறு செய்வதால் பெட்ரோல் உறைவது தடுக்கப்படுகிறது.

7. மலை பிரதேச இயக்க இடர்ப்பாடு (Altitute Difficulty)



AM_Tamil_Chp09.indd 175 12/20/2019 3:36:51 PM