10.4.2 உயவிடும் முறையில் ஏற்படும் பழுதுகளும், பழுதிற்கான காரணங்களும், நீக்கும் விதமும் (Trouble Shooting Lubrication System)

Sl. No.	புகார் (Complaint)	காரணங்கள் (Causes)	தீர்வு (Remedies)
1.	எண்ணெய் கசிவு	a) கசிவு நீக்கி பழுதடைந்து இருக்கலாம். b) அதிகப்படியான எண்ணெய் நிரப்பப் படுவதினால்	புதியது மாற்றவும் /அதிகப்படியான எண்ணெயை வடிகுழாய் மூலம் குறைக்க வேண்டும்.
2.	எண்ணெய் அளவுகாட்டி	a) எண்ணெய் அளவு குறைந்து இருக்கலாம். b) எண்ணெய் வடிகட்டியில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம். c) அழுத்த விடு வால்வு ஸ்பிரிங்கின் தளர்வு (Relief Valve Spring-ன் tension) குறைந்து இருக்கலாம். d) எண்ணெய் நீர்த்து போதல். e) எண்ணெய் அளவு காட்டி (Oil Gauge) பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	சரியான அளவு எண்ணெய் நிரப்ப வேண்டும். வடிகட்டும் பாகத்தைசுத்தம் செய்து தேவைப்பட்டால் மாற்ற வேண்டும் Defective spring- ஐ மாற்ற வேண்டும். சரியான தரமுள்ள எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டும் பழுதினை சரிசெய்ய வேண்டும் அல்லது புதியது மாற்ற வேண்டும்
3.	உயவு எண்ணெய் அதிகம் செலவாகிறது.	a) பிஸ்டன், பிஸ்டன் வளையம் சிலிண்டர் லைனர் ஆகியவை பழுது அடைந்திருக்கலாம் b) வால்வு சீட் (Valve seat) பழுதடைந்து இருக்கலாம். c) வால்வு தேய்ந்து இருக்கலாம். d) எண்ணெய் கசிவு ஆவதால் e) எண்ணெய்யின் அளவு அதிகம் உள்ளதால் f) குறைந்த பாகுத்தன்மை உடைய எண்ணெய் பயன்படுத்துவதால்	மாற்றவும் (Replace) மாற்றவும் (Replace) மாற்றவும் (Replace) எண்ணெய் கசிவதை (Oil Leakage) சரிசெய்யவும் அல்லது கசிவு நீக்கியை மாற்ற வேண்டும். எண்ணெய்யின் அளவை சரி செய்ய வேண்டும். சரியான பாகுத்தன்மை உடைய எண்ணெய் பயன்படுத்த வேண்டும்.
4.	அதிக எண்ணெய் அழுத்தம்	a) எண்ணெய் செல்லும் குழாய்களில் அடைப்பு b) பழுதான அழுத்தமானி c) அதிக பாகுத்தன்மை உடைய எண்ணெய் பயன்படுத்துவதால்	அடைப்புகளை நீக்கிசுத்தம் செய்யவும். சரி செய்யவும். (அல்லது) மாற்றவும். சரியான பாகுத்தன்மையுடைய எண்ணையை பயன்படுத்தவும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 205 12/20/2019 3:38:51 PM