12. என்ஜினானது அதிகமான வெண்புகை வெளியேற்றுகிறது

காரணங்கள் (Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. சிலிண்டர் ஹெட் கேஸ்கட் பழுது அடைந்திருக்கலாம்.	புதிய கேஸ்ட்டை பொருத்த வேண்டும்.
2. சிலிண்டர் ஹெட் தளர்வாக இருக்கலாம்.	சரியாக டைட் செய்ய வேண்டும்.

13. நீல நிறப்புகை வெளியாகுதல்

காரணங்கள் (Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. பெட்ரோலுடன் கலக்கும் உயவு எண்ணெய்யின் அளவு அதிகமாக இருக்கலாம்.	சரியான அளவு கலக்க வேண்டும்.
2. பிஸ்டன் ரிங்குகள் தேய்ந்து விரிவடைந்து இருக்கலாம்.	ரிங்குகளை மாற்ற வேண்டும்.
3. சிலிண்டர் போர் தேய்ந்து இருக்கலாம்.	ரீ – போரிங் செய்ய வேண்டும்.

14. என்ஜனிலிருந்து கரும்புகை அதிகமாக வெளியேறுகிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. எரிகலவையில் பெட்ரோலின் அளவு தேவையை விட மிக அதிகமாக இருக்கலாம்.	காரணங்களை அறிந்து சரி செய்ய வேண்டும்.
2. இக்னீசியன் சிஸ்டத்தில் கோளாறு இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
3. இக்னீசியன் டைமிங் சரியற்று இருக்கலாம்.	டைமிங்கை சரி செய்ய வேண்டும்.
4. கார்புரேட்டரில் உள்ள ஜெட்கள் தேய்ந்து இருக்கலாம்.	சரி செய்ய வேண்டும்.
5. பிஸ்டன் ரிங்குகள் தேய்ந்து இருக்கலாம்.	புதியது மாற்ற வேண்டும்.
6. வாகனத்தில் அதிக எடை ஏற்றப்பட்டிருக்கும்.	தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள எடையை குறைக்க வேண்டும்.

10.4.4 டீசல் என்ஜின்

1. என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகவில்லை

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. ஸ்டார்டிங் சிஸ்டத்தில் கோளாறு இருக்காலம்.	ஸ்டார்டிங் சிஸ்டத்தில் உள்ள கோளாறுகளைச் சரி செய்ய வேண்டும்.
2. ஸ்டார்ட்டர் மோட்டார் பழுது அடைந்து இருக்கலாம்.	சோதித்துச் சரி செய்ய வேண்டும்.
3. டீசல் குறைவாக இருக்கலாம்.	தேவைக்கேற்ப நிரப்ப வேண்டும்.
4. ஏர் கிளீனரில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	சுத்தம்ச் செய்ய வேண்டும்.
5. டீசல் பில்டரில் அடைப்பிருக்கலாம்.	சுத்தம்ச் செய்து பொருத்த வேண்டும்.
6. டீசல் பம்ப் பழுது அடைந்து இருக்கலாம்.	சோதித்துச் சரி செய்ய வேண்டும்.
7. எரிபொருள் தெளிக்கும் பம்ப் (F.I.P) பழுது அடைந்து இருக்கலாம்..	சோதித்துச் சரி செய்ய வேண்டும்.
8. டீசலில் உயவு எண்ணெய், தண்ணீர் கலந்து இருக்கும்.	தண்ணீரை வெளியேற்ற வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 209 12/20/2019 3:38:52 PM