2. எரிபொருள் அதிகம் செலவாகிறது

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. பியூவல் சிஸ்டத்தில் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	கசிவை நீக்கிச் சரி செய்ய வேண்டும்.
2. ஏர் கிளீனரில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்து பொருத்த வேண்டும்.
3. வால்வு கிளியரன்ஸ் சரியற்று இருக்கலாம்.	சரியானபடி செய்ய வேண்டும்.
4. என்ஜினில் கம்ப்ரசன் குறைந்து இருக்கலாம்.	என்ஜினை ஓவராயிலிங் செய்ய வேண்டும்.

10.4.5 ∴பியூவல் சிஸ்டத்தில் ஏற்படும் கோளாறுகளும் நிவர்த்தி செய்தலும்

1. எரிபொருள் அதிகம் செலவாகுதல்

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. ஏர் கிளீனரில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
2, பியூவல் சிஸ்டத்தில் கசிவு இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
3, ஓட்டுநர் தேவையற்ற சமயத்தில் ஆக்சிலேட்டர் பெடலை வேகமாக அழுத்திக் கொண்டிருக்கலாம்.	தவிர்க்க வேண்டும்.
4. கார்புரேட்டர் அதிக எரிபொருளை சப்ளை செய்யலாம்.	சரி செய்து பார்க்க வேண்டும்.
5. ஜெட்டுகளின் அளவு பெரியதாக இருக்கலாம்.	புதிய ஜெட்டுகளை மாற்ற வேண்டும்.
6. நீடில் வால்வு தேய்ந்திருக்கலாம்.	புதியதாக மாற்ற வேண்டும்.

2. என்ஜின் ஸ்டார்டிங் சிரமமாக இருத்தல்

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. சோக் வால்வு சரியாக மூடாமல் இருக்கலாம்.	லிங்கேஜ்ஜை சரியானபடி செய்ய வேண்டும்.
2. எரிபொருள் வடிகட்டி அடைபட்டு இருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
3. பியூவல் பம்ப்பில் அழுத்தம் குறைவாக இருக்கலாம்.	சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.

3. ஐடிலிங் மிகவும் குறைவாக இருத்தல்

காரணங்கள்(Causes)	நிவாரணங்கள் (Remedies)
1. ஐடிலிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மிகவும் குறைவாக இருக்கலாம்.	சரியானபடி அட்ஜஸ்ட் செய்ய வேண்டும்.
2. ∴ப்ளோட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரியில்லாமல் இருக்கலாம்.	சரியானபடி அட்ஜஸ்ட் செய்ய வேண்டும்.
3. கார்புரேட்டர் சரியாக பொருத்தப்படாமல் இருத்தல்.	நன்கு டைட் செய்ய வேண்டும்.
4. கார்புரேட்டர் ஜெட்டுகள் தளர்ந்து இருக்கலாம்.	சோதித்து சரியாக பொருத்த வேண்டும்.
5. ஏர் கிளீனரில் அடைப்பு இருக்கலாம்.	சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

AM_Tamil_Chp10.indd 210 12/20/2019 3:38:52 PM