செய்முறை

1

வெர்னியர் காலிப்பர் (VERNIER CALIPER)

செய்முறை 1

நோக்கம் (AIM)

வெர்னியர் காலிப்பரைக் கொண்டு உருளை வடிவப் பொருட்களின் வெளிவிட்டம், உள்விட்டம். ஆழம் ஆகிவற்றை துல்லியமாக அளக்கக்கற்றுக் கொள்ளுதல்

தேவையான சாதனங்கள் (Equipments Required)

வெர்னியர் காலிப்பர்

பாகங்கள்

- பீம் (BEAM)
- வெளிப்பக்க அளவிற்கான நிலைத்ததாடை (Fixed Jaw for External Measurement)
- உள்பக்க அளவிற்கான நிலைத்ததாடை (Fixed Jaw for Internal Measurement)
- வெளிப்பக்க அளவிற்கான நகரும்தாடை (Movable Jaw for External Measurement)
- உள்பக்க அளவிற்கான நகரும் தாடை (Movable jaw for Internal Measurement)
- முதன்மை அளவுகோல் (Main Scale)
- ஆழத்தை அளப்பதற்கான தண்டு (Blade for Depth measurement)
- திருத்தி அமைக்கும் விரல் பிடித்திருகு (Adjustable Finger Grip)
- பூட்டும் திருகாணி (Locking Screw)

பீம் (Beam)

பீம் என்பது வெர்னியர் காலிப்பரின் அடிப்படைபாகம் ஆகும். இதன்மீது முதன்மை அளவுகோல் (Main Scale Division) குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறிய கோட்டின் அளவு 1 மிமீ ஆகும்.10 வது கோடுமட்டும் சற்று பெரியதாகவும் தெளிவாகவும் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

AM_Tamil Practicals.indd 231 12/20/2019 3:49:04 PM