செய்முறை

2

மைக்ரோமீட்டர் (Micro Meter)

செய்முறை 2

நோக்கம் (AIM)

மைக்ரோமீட்டரின் மூலம் பணிப் பொருட்களின் வெளிவிட்டத்தின் அளவைத் துல்லியமாக அளக்கக் கற்றுக் கொள்ளுதல்

தேவையான கருவிகள்

மைக்ரோமீட்டர், பணிப் பொருட்கள்

பாகங்கள்

- U-வடிவச் சட்டம் (U Frame)
- ஆன்வில் (Anvil)
- தண்டு (Spindle)
- பூட்டும் நட்டு (Lock Nut)
- பேரல் அல்லது சிலீவ் (Barrel or Sleeve)
- பிரதான அளவுகோல் (Major scale)
- துணை அளவு கோல் (Minor scale)
- திம்பிள் (Thimble)
- ரேட்சட் (Ratchet)
- வழுக்காத் தன்மையுள்ள பிடி (Knurled Grip)

அளவுகள்

மைக்ரோமீட்டர் (Out Side Micrometer) கீழ்க்கண்ட அளவுகளில் கிடைக்கின்றன

1. 0 முதல் 25 மிமீ வரை
2. 25 முதல் 50 மிமீ வரை
3. 50 முதல் 75 மிமீ வரை
4. 75 முதல் 100 மிமீ வரை

AM_Tamil Practicals.indd 236 12/20/2019 3:49:05 PM