செய்முறை

3

கரிப்படிவங்களை நீக்குதல் (Decarbonising)

செய்முறை 3

நோக்கம் (AIM)


சிலிண்டர் பிளாக்,சிலிண்டர் ஹெட்,பிஸ்டன் ஹெட் ஆகியவற்றில் படிந்துள்ள கரி படிவத்தை நீக்குதல்

தேவையான சாதனங்கள் (Equipments Required)

என்ஜின்

தேவையான கருவிகள் (Tools Required)

1. *இருமுனை மரைத்திருகி தொகுப்பு (Double End Spanner Set)*
2. *திருப்புளி (Screw Driver)*
3. *மரச்சுத்தியல் (Wooden Hammer)*
4. *ஸ்கிரேப்பர் (Scrapper).*



படம் (1) சிலிண்டர் பிளாக்

AM_Tamil Practicals.indd 241 12/20/2019 3:49:06 PM