
தேவையான பொருள்கள் (Materials Required)

1. துணி (*Cloth*)
2. மண்ணெண்ணெய் (*Kerosene*)
3. உப்புக் காகிதம் (*Emery Sheet*)
4. கம்பி துடைப்பான் (*Wire Brush*)
5. அழுத்தப்பட்ட காற்று (*Compressed Air*)



படம் (2) சிலிண்டர் பிளாக் – கரிப் படிவம் நீக்கு வதற்கு முன்

கரிபடிவத்தை நீக்குவதற்கான காரணங்கள் (Reasons for Decarbonising)

1. சைலன்சர் வழியாக அதிக புகை வெளியேறுதல்.
2. முன் கூட்டியே எரிபொருள் எரிதல் (*Pre Ignition*).
3. புகைப்போக்கியில் அதிக சப்தம் ஏற்படுதல் (*Silencer*).
4. பின்னோக்கி வெடித்தல் (*Back Firing*).
5. தேய்வடைந்த பிஸ்டன் வளையங்கள் வழியாக உயவு எண்ணெய் எரியும் அறைக்குள் சென்று எரிவதால் அதிக கரி படிகிறது.

செய்முறை (Procedure)

1. முதலில் காற்றாடிப் பட்டையை (*Fan Belt*) நீக்க வேண்டும்.பின் டைனமோ,காற்றாடி (*Fan*),தண்ணீர் பம்ப் (*Water Pump*),வெளியேற்றும் பன்படிமம் (*Exhaut Manfold*) ஆகிய அனைத்து இணைப்புகளையும் நீக்க வேண்டும்.பின் காற்று வடிகட்டி (*Air Filter*),கலவை கலக்கி (கார்புரேட்டர்), உள்ளிழுக்கும் பன்மடிமம் (*Inlet Manifold*) ஆகியவற்றின் இணைப்புகளையும் நீக்க வேண்டும்.
2. பின்உயவு எண்ணையை வடித்து விட வேண்டும்.பிறகு எண்ணெய் பம்ப் மற்றும் எண்ணெய் பொது இணைப்புக் (*Oil main Gallery*) குழாயையும் நீக்க வேண்டும்.

AM_Tamil Practicals.indd 242 12/20/2019 3:49:07 PM