
தேவையான பொருட்கள் (Materials Required)

1. துணி (*Cotton Waste*)
2. மண்ணெண்ணெய் (*Kerosene*)
3. மெல்லிய இரும்பு கம்பி (*Thin Steel Wire*)
4. சிறிய தகடுகள் (*Shims*)
5. கம்பித்துடைப்பான் (*Wire Brush*)
6. மிருதுவான துடைப்பான் (*Soft Brush*)



படம் (2) டீசல் தெளிப்பான் கோட்டு வரைபடம்

பிரிக்க வேண்டிய காரணங்கள்

1. என்ஜினின் வேகம் குறைவாக இருத்தல்.
2. என்ஜின் இழுவைத்திறன் குறைவு.
3. தெளிப்பான் வழியாக டீசல் தெளிக்கப்படுவதில்லை.
4. என்ஜின் வேகம் விட்டு விட்டு மாறிக்கொண்டே இருத்தல்.
5. தயாரிப்பாளர் பரிந்துரைத்த காலம் முடிவடைதல்.

AM_Tamil Practicals.indd 265 12/20/2019 3:49:11 PM