
உங்களுக்குத் தெரியுமா?



உலகின் மிகப்பெரிய சோலார் மின் நிலையம் தமிழ்நாட்டில் மதுரைக்கு அருகில் 90 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் கமுதி என்ற இடத்தில் உள்ளது. 2.5 மில்லியன் தனி சோலார் தொகுதிகளை 10 கி.மி^{2} பரப்பளவில் உள்ளடக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் 648 மெகா வாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

வேண்டும். இல்லையேல், தவறான முறையில் மின்சாதனத்தைக் கையாண்டு, விபத்துக்கள் ஏற்பட நேரிட்டால், பொருட்களுக்கும், அதைக் கையாண்டவர்களுக்கும் ஏற்படும் இழப்பு என்பது ஈடு கட்ட முடியாத ஒன்றாகி விடும். மின்விபத்து ஏதிர்பாராமல் ஏற்படக் கூடியது. விபத்துக்கள் என்பது தானாக ஏற்படுவதில்லை. பெரும்பாலும் கவனக் குறைவால் ஏற்படுகிறது. இவ்வகை விபத்துகளால் பணியாளர்களுக்கு காயம் ஏற்படலாம். உடற்குறைபாடு ஏற்படலாம். பொருட்களின் பாதிப்பால் வேலை தடைபட்டுப் போவதால் நஷ்டமும் ஏற்படலாம்.



படம் 1.3 தாழ்வழுத்த மின்சப்ளை

ஆகவே இவற்றையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டுமானால், மின்துறையில் வேலை செய்பவர்கள் சில குறிப்பிட்ட விதி முறைகளைக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

1.3.1 மின் பணியாளர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்

1. மின் சாதனங்களைப் பயன்படுத்தும்



படம் 1.4 உயர்வழுத்த மின்சப்ளை



முன்பு அதன் செயல்பாட்டினை நன்கு அறிந்து பயன்படுத்த வேண்டும். தவறாகப் பயன்படுத்தக் கூடாது. மின்சார இணைப்புக் கம்பிகளைப் பொருத்தும் போது அதற்குரிய வரையறைகளின்படி சரியாகப் பொருத்த வேண்டும்.

2. மின்சாதனங்களை பழுதுபார்க்கவும், இயக்கவும், ஆய்வு செய்யவும் அதற்கென மின்துறையில் பயிற்சியும், தகுதியும், திறமையும் வாய்ந்த பணியாளர்களை மட்டுமே அனுமதிக்க வேண்டும்.
3. மின் கம்பங்களிலும், ராட்சச மின் கம்பங்களிலும், ஏறி வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் கண்டிப்பாகப் பாதுகாப்பு பெல்ட்டும் (Safety Belt) கையுறையும் அணிந்திருக்க வேண்டும்.
4. ஒவர் ஹெட் லைன் ஒயர்களை டிஸ்சார்ஜ் ராடு (Discharge Rod) கொண்டு எர்த் செய்த பின் கம்பத்தில் ஏறி வேலை செய்ய வேண்டும்.
5. மின்சாரத்தால் இயங்கும் கைக்கருவிகளும், சப்ளை ஒயர்களும் அதிர்ச்சி ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு அந்தக் கடத்திகள் நல்ல முறையில் உள்ளனவா என்பதை பரிசோதித்தல் வேண்டும்.
6. ஃபியூஸ் ஒயரைப் புதுப்பிக்க வேண்டுமெனில், மெயின் சுவிட்சை OFF செய்துவிட வேண்டும். மேலும் பளுவிற்குத் (Load) தேவையான அளவுடைய சரியான ஆம்பியர்

EMA_Tamil_Chapter_01.indd 6 12/17/2019 12:08:39 PM