











பாதுகாப்பான வேலை நடைமுறைகள்

ஒரு பாதுகாப்பான வேலைச் சூழல் மட்டுமே மின்சார ஆபத்துக்களைக் கட்டுப் படுத்த முடியும், எனவே, மிகவும் கவனமாகவும், பாதுகாப்பாவும் வேலை செய்ய வேண்டும். மின்கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்களில் நீங்கள் வேலை செய்யும்போது கீழ்க்கண்ட பாதுகாப்பு விதிகளைக் கடைப் பிடிக்க வேண்டும். இவை உங்களைப் பணியிட ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கும்.

- மின்சாரம் பாயும் மின்சுற்றுகளின் நேரடி தொடர்பைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- மின்சுற்று மற்றும் மின்சாதனங்களில் பழுது நீக்கம் செய்வதற்கு முன் மின்சப்ளையைத் துண்டிக்க வேண்டும். மின் உருகு இழை இருப்பின் கழற்றி விட வேண்டும் அல்லது மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் இருப்பின், அதனை நிறுத்தி விட்டு டேப் சுற்ற வேண்டும். மேலும் வேலை நடைபெறுகிறது என்ற அட்டையை தொங்க விட வேண்டும்.
- மின்னோட்டம் காட்டி மூலம் பழுது பார்க்கும் சாதனம் மற்றும் மின் சுற்றில் மின்சப்ளை பாயவில்லை என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளவும். மின் உருகு இழை நீக்கப்பட்டாலும், UPS அல்லது தானியங்கி ஜெனரேட்டர் மூலம் மின்சப்ளை வர வாய்ப்புள்ளது.
- பழுது நீக்கப் பயன்படும் கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் அனைத்தும் உங்களிடம் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் சரியான கருவிகளையே பயன்படுத்த வேண்டும், மின்கடத்தாக் கைப்பிடி கொண்ட கருவிகளையே பெரும்பாலும் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- உலோக பென்சில்கள் அல்லது அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது. மின் உபகரணங்களில் பணி புரியும் போது மோதிரங்கள் அல்லது உலோகப் பட்டைகள் அணியக்கூடாது.
- மின் இணைப்பில் உள்ள உபகரணங்களைக் கையாளும் போது மின்கடத்தாக் கையுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்புக் காலணிகள் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- ஒரு கையால் வேலை செய்வது பாதுகாப்பாக இருந்தால், மற்றொரு கையை எந்தவொரு மின்கடத்தும் பொருளையும் தொடாமல் பழுதைச் சரி செய்ய வேண்டும்.
- சப்தம் ஏற்படுத்தும் மின் உபகரணங்களை மின்சப்ளையிலிருந்து துண்டித்து, பழுது நீக்க வேண்டும் அல்லது புதுப்பிக்க வேண்டும்.

BEE-Tamil-Practical.indd 194 11/9/2020 4:40:10 PM