மாதிரி வினாக்கள்

பகுதி I

மதிப்பெண் 1

1) பொதுவாகப் பொறியியல் வரைபடத்தில் பயன்படுத்தும் எழுத்துக்கள்
   அ) பெரிய எழுத்துக்கள்
   ஆ) சாய்வு எழுத்துக்கள்
   இ) செங்குத்து எழுத்துக்கள்
   ஈ) சிறிய எழுத்துக்கள்

2) பொறியியல் வரைபடத்தில் பொதுவாக எழுத்துக்களும், இலக்கங்களும் ________ முறையில் எழுத வேண்டும்.
   அ) 5   ஆ) 4   இ) 3   ஈ) 2

3) கிடைமட்டத்திலிருந்து சாய்வு எழுத்துக்களை -----
   -------- சாய்வாக எழுத வேண்டும்.
   அ) 50^0 ஆ) 75^0 இ) 60^0 ஈ) 45^0

4) அம்பு குறியின் இடைப்பட்ட கோணம் ________
   அ) 15^0 முதல் 90^0 வரை
   ஆ) 20^0 முதல் 15^0 வரை
   இ) 10^0 முதல் 30^0 வரை
   ஈ) 5^0 முதல் 15^0 வரை

HX4H1L

பகுதி II

மதிப்பெண்கள் 3

ஓரிரு வாக்கியங்களில் விடையளி.

5) ஏதேனும் நான்கு வகைக் கோடுகளின் பெயர்களை எழுதுக.
6) பரிமாணமிடுதல் என்றால் என்ன?
7) அம்புக்குறி வரையறு.
8) சாய்வுக் கோடு (Oblique Stroke) – வரையறு

பகுதி III

மதிப்பெண்கள் 5

சுருக்கமாக விடையளி.

9) ஏதேனும் இரண்டு கோடுகளைப் படத்துடன் சுருக்கமாக எழுது
10) மறைவுக் கோடு, மையக்கோடு– வரையறு.

பகுதி IV

மதிப்பெண்கள் 10

விரிவாக விடையளி.

11) பரிமாணமிடுதல் முறை 1-ஐ (Aligned System) படத்துடன் விவரி.
12) யுனி டைரக்ஷனல் முறையில் பரிமாணமிடுதலை படத்துடன் விவரி.
13) கொடுக்கப்பட்ட வரைபடத்தை முழு அளவுடன் பரிமாணமிடுதலை BIS குறியீட்டு முறையில் வரைக.



தவறானது

விடைகள் :

1.(அ) 2.(ஈ) 3.(இ) 4.(அ)