ஆர்பிட்டரி பாய்ன்ட்டை (Arbitrary Point) தேர்ந்தெடுக்கவும்.

3. ஆரத்தின் அளவை உள்ளிட்டு நுழைவு விசையை அழுத்தவும்.

மையப்புள்ளி (100, 100) மற்றும் ஆரம் 20 அலகுகள் உடைய ஒரு வட்டம் வரைதல்

Command : CIRCLE↵
Specify center point for circle of [3P / 2P / Ttr (tan tan radius)]: 100, 100↵
Specify radius of circle or [Diameter]: 20↵



படம் 6.70 மையப்புள்ளி (100, 100) மற்றும் ஆரம் 20 அலகுகள் உடைய ஒரு வட்டம்

மையப்புள்ளியையும், விட்டத்தின் அளவையும் கொடுத்து வட்டம் வரைதல்

1. ரிப்பனில் Home > Draw > Circle > Center, Diameter என்ற வரிசையில் கிளிக் செய்யவும். (அல்லது) கட்டளை வரியில் CIRCLE அல்லது C என தட்டச்சு செய்யவும்.
2. கட்டளை வரியில் கீழ்க்கண்ட செய்திகள் தோன்றும்.

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:

திரையில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் சுட்டியின் இடது பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும் அல்லது மதிப்பை உள்ளிடவும்.

Specify radius of circle of [Diameter]:

விட்டத்தை உள்ளிட D எனத் தட்டச்சு செய்யவும்.

Specify diameter of circle :

விட்டத்தின் அளவை தட்டச்சு செய்யவும்.

மையப்புள்ளி (20, 20) மற்றும் விட்டம் 40 அலகுகள் உடைய ஒரு வட்டம் வரைதல்

Command: CIRCLE↵
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 20, 20↵
Specify radius of circle or [Diameter] < 20.0000>: D↵
Specify diameter of circle <40.0000> 40↵



படம் 6.71 மையப்புள்ளி (20, 20) மற்றும் விட்டம் 40 அலகுகள் உடைய ஒரு வட்டம்

6. 7. 4 செவ்வகம் வரைதல்

வடிவமைப்பாளர்கள் பயன்படுத்தும் அடிப்படை வடிவங்களில் ஒன்று செவ்வகம் ஆகும். லைன் கட்டளையைப் பயன்படுத்தியும் செவ்வகம் வரைய முடியும். ஆனால் அதில் சில குறைபாடுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, கோண அளவுகள் 90 டிகிரி உள்ளனவா என சரிபார்க்க வேண்டும். மேலும் ஒவ்வொரு கோடும் தனித்தனி பொருளாக இருக்கும். ஒரு கோட்டின் மீது கிளிக் செய்தால் அந்த கோடு மட்டுமே தேர்வு செய்யப்படும். மற்ற கோடுகள் தேர்வு செய்யப்படாது. ஆகையால் ஆட்டோகேட் 2016இல் உள்ள RECTANG கட்டளை, சரியான கோண அளவுகளுடன் ஒரு செவ்வகத்தை ஒரே பொருளாக வரைய வழி வகுக்கிறது.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 215 4/16/2019 1:28:22 PM