
தேவையான கருவியைக் கிளிக் செய்து வட்டவில் வரையலாம்.

Home தொகுதியிலுள்ள Draw பேனலில் கடைசியாகப் பயன்படுத்திய ஆர்க் மூல் காணப்படும்.



படம் 6.74 11 வகையான ஆர்க் மூல்கள்

மூன்று புள்ளிகளைக் குறிப்பிட்டு வட்டவில் வரைதல்


P1, P2 மற்றும் P3 ஆகிய மூன்று புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி வட்டவில் வரைதல்.

Command: ARC↵

Specify start point of arc or [Center]: (Pick P1) ↵

Specify second point of arc or [Center/ End]: (Pick P2) ↵

Specify end point of arc: (Pick P3) ↵



படம் 6.75 மூன்று புள்ளிகளைப் பயன்படுத்தி வட்டவில் வரைதல்

6.8 பொருள்களை அழித்தல் (Erasing objects)

சில சமயங்களில் வரையப்பட்ட பொருள்களிலிருந்து தேவையில்லாத பொருள்களை நீக்க வேண்டியிருக்கும். பொருள்களை நீக்க உரேஸ் மூலைப் (Erase tool) பயன்படுத்தலாம். இந்த மூலை கையால் வரைந்த கோடுகளை அழிக்கப் பயன்படும் இரப்ப (Eraser) போல பயன்படுத்தலாம்.

Erase கட்டளை வரைபடக் கோப்பில் உள்ள பொருள்களை நீக்குவதற்குப் பயன்படுகிறது.

ஒரு பொருளை அழிக்க,

1. Home tab > Modify pael > Erase tool என்பதைக் கிளிக் செய்து ERASE கட்டளையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். (அல்லது) கட்டளை வரியில் ERASE அல்லது E என தட்டச்சு செய்யவும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 217 4/16/2019 1:28:24 PM