நன்மைகள்

- துணி முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் அச்சிடப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையானது பிளாக் அச்சிடுதலை விட வேகமாக நடைபெறுகிறது.
- திரைகளை பாதுகாத்து நீண்ட காலத்திற்கு பயன்படுத்தலாம்.

குறைகள்

- திரை தயாரித்தலே, அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்.
- திரை பாதுகாப்பிற்கு கூடுதல் கவனிப்பு தேவை.
- ஒரு சிறிய பழுது திரையில் ஏற்பட்டாலும், முழு அச்சிடுதலையும் பாதிக்கும்.
- சமதளமான (Flat) திரை அச்சிடுதல் அல்லது கைகளால் திரை அச்சிடுதல் :

இது கைகளால் செய்யப்படுகிறது. வடிவமைப்பானது, சீரான சமதளமான திரையில் நகல் எடுக்கப்படுகிறது. மேலும் ஒவ்வொரு வண்ணமும் அச்சிடப்பட வேண்டும். லாக்குவர் அல்லது பிற ஊடுருவ இயலாத பொருளால் திரையில் வடிவமைப்பைத் தவிர மற்ற இடங்களில், பூசப்படுகிறது. ஒவ்வொரு திரையும் மரம் அல்லது உலோகத்தால் ஆன சட்டத்துடன் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அச்சிடப்படவேண்டிய துணியானது, ஒரு நீண்ட மேசையில் பரப்பப்படும். துணி மீது, திரை வைக்கப்பட்டு அதன் மேல் அச்சிடும் பசையானது ஊற்றப்படுகிறது. இது ரப்பர் முனையுடன் கூடிய கருவியின் உதவியால் திரையில் உரு வடிவம் உள்ள பகுதிகளில் அச்சிடப்படுகிறது. பின்னர் திரையானது, துணியின் அடுத்த பகுதிக்கு நகர்த்தப்படுகிறது. இந்த செயல்முறையானது, முழு துணிக்கு தொடர்ச்சியாக செய்யப்படுகிறது. வடிவமைப்பின் ஒவ்வொரு நிறத்திற்கும் இந்த செயல்முறை மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. இதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படுகிறது. நீளம் குறைவான துணிகளுக்கு மட்டுமே இம்முறை ஏற்றது.

தானியங்கி சமதள திரை அச்சிடுதல்

இந்த செயல் முறையானது, தானாகவும், வேகமாகவும் நடைபெறுகிறது. இங்கே துணியானது, அகலமான இரப்பரால் ஆன பெல்ட்டின் மேல் நகருகிறது. திரைகள், பெல்ட்டிற்கு மேலே வைக்கப்பட்டிருக்கும். துணி நகரும் போது, திரையானது தானாகவே துணியின் மீது வைக்கப்பட்டு தானாகவே கட்டுப்படுத்தப்படும். இரப்பர் முனையுடன் கூடிய கருவியின் உதவியால், பொருத்தமான நிறம் அச்சிடப்படுகிறது. பின்னர், உலர் அடுப்பில் காய வைக்கப்படுகிறது.

நன்மைகள்

- ஒரே செயல்முறையில் இருபது நிறங்கள் வரை அச்சிடலாம்.
- அதிக அளவில் அச்சிடலாம்.
- சீரான மற்றும் பிரகாசமான வண்ண மாதிரிகளை தயாரிக்கலாம்.
- சதுரம், வட்டம் மற்றும் நீள்வட்டம் போன்ற வடிவமைப்புகளை உருவாக்கலாம்.

குறை

- அதிக செலவு.

ரோட்டரி ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங்

இந்த முறையானது, இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது. ரோட்டரி ஸ்கிரீன் உருளைகளுக்கு கீழேயுள்ள அகன்ற ரப்பர் பெல்ட்டின் மேல்

XII TDD_Tamil version CHAPTER 03.indd 51 1/30/2020 5:11:18 PM