5.16 மில்லிங் இயந்திரத்தில் வெட்டும் வேகம், ஊட்டம், வெட்டும் ஆழம்
5.17 குறியீடு தலையின் வெட்டுத்தோற்றம்
5.18 குறியீடு தலையின் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம்
5.19 குறியீடு செய்யும் முறைகள்
5.20 பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

6 இயந்திரங்களைப் பராமரித்தல் 134

6.1 அறிமுகம்
6.2 பராமரித்தலின் நோக்கம்
6.3 தேய்மானம்
6.4 பிடிப்புத் தளர்ச்சி
6.5 உயவிடல்
6.6 உயவிட வேண்டிய முக்கிய இயந்திர பாகங்கள்
6.7 உயவிடலின் நோக்கங்கள்
6.8 உயவு வகைகள்
6.9 உயவிடுதலின் வகைகள்
6.10 மைய பராமரிப்புத் துறை
6.11 பராமரித்தலின் வகைகள்
6.12 வழக்கப் பராமரிப்பு
6.13 தினப் பராமரிப்பு
6.14 வாரப் பராமரிப்பு
6.15 தடுப்புப் பராமரிப்பு
6.16 இயந்திரம் செயலற்று போனபின் மேற்கொள்ளும் பராமரிப்பு
6.17 பெரும் பழுது பார்ப்பு (அ) திருத்தி அமைக்கும் வேலை
6.18 திட்டமிட்ட பராமரிப்புச் செயல்
6.19 பராமரித்தலுக்குத் தேவையான கருவிகள்

7 வெல்டிங் 143

7.1 அறிமுகம்
7.2 வெல்டிங் வகைகள்
7.3 வெல்டிங் செய்யும் முறைகள்
7.4 ஆர்க் வெல்டிங்
7.5 ஆர்க் வெல்டிங் உபகரணங்கள்
7.6 D.C. ஆர்க் வெல்டிங் ஜெனரேட்டர் – AC ஆர்க் வெல்டிங் டிரான்ஸ் ஃபார்மருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்
7.7 வெல்டிங் எலக்ட்ராடுகளைக் குறிப்பிடுதல்

1_XII BME_Tamil version FM.indd 11 1/7/2020 3:45:15 PM