3. உலர் அரைப்புச் செயலின்போது ஏற்படும் வெப்பத்தின் அளவு

அ) 2000° C

ஆ) 20° C

இ) 1000° C

ஈ) 1200° C

4. எலாஸ்டிக் அரைப்புச் சக்கரம் செய்யப் பயன்படும் பிடிமானப் பொருள்

அ) விட்ரிபைடு

ஆ) சிலிக்கேட்

இ) அரக்கு

ஈ)ரெசினாய்டு

5. கடின அரைப்புத்தூளை, பிடிமானப்பொருள் இறுக்கமாக பிடித்துள்ளது என்பது எதை குறிக்கிறது?

அ) அரைப்பு தூளின் அளவு

ஆ) அரைப்பு சக்கரத்தின் தரம்

இ) அரைப்பு சக்கரத்தின் உள் அமைப்பு

ஈ) அரைப்புத்தூளின் வகை

பகுதி – ஆ

சுருக்கமான விடையளி

6. அரைப்புச் செயல் என்றால் என்ன?
7. அரைப்பு இயந்திரத்தின் வகைகளில் ஏதேனும் நான்கினை கூறுக.
8. மையமில்லா அரைப்புச் செயல் என்றால் என்ன?
9. தட்டைப்பரப்பு அரைப்பு இயந்திரத்தின் வகைகள் நான்கினை எழுதுக.
10. அரைப்பு இயந்திரத்தில் செய்யப்படும் வேலைகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
11. உலர் அரைப்புச் செயல் செய்வதால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?
12. பிடிமானப் பொருட்கள் ஏதேனும் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.
13. கிளேசிங் என்றால் என்ன?
14. லோடிங் என்றால் என்ன?
15. சேட்டரிங் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் யாவை?

பகுதி – இ

ஒருபக்க அளவில் விடையளி

16. நுணுக்க, மற்றும் நுணுக்கமற்ற அரைப்பு இயந்திரங்களின் வகைகளை வரிசைப்படுத்துக.
17. வெளிப்பக்க மையமில்லா அரைப்புச்செயலின் படம் வரைந்து விளக்குக.
18. ஓர் அரைப்புச் சக்கரத்தில் கீழ்க்கண்ட குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

W A 46 K 5 V 17

மேற்கண்ட எண் மற்றும் எழுத்தின் பொருளைக் கூறுக.

19. அரைப்புச் சக்கரத்தை 'சீர் செய்தல்' பற்றி படத்துடன் விளக்குக.
20. அரைப்புச் சக்கரத்தை 'ஒழுங்கு படுத்துதல்' பற்றி படத்துடன் விவரி.
21. சிறு குறிப்பு வரைக:

அ)லாப்பிங் ஆ)ஹோனிங்

பகுதி – ஈ

விரிவான விடையளி

22. வெளிப்பக்க உருளைவடிவ அரைப்பு இயந்திரத்தின் படம் வரைந்து முக்கிய பாகங்களை விளக்குக.
23. தட்டைப்பரப்பு அரைப்பு இயந்திரம் ஒன்றின் படம் வரைந்து விவரி.
24. அரைப்புச் சக்கரத்தைப் பொருத்தும் முறையை படத்துடன் விளக்குக.
25. குறிப்பு வரைக:

அ) நுண்ணிய இழைப்பு

ஆ) பாலிஷிங்

இ) பஃப்பிங்

ஈ) ஸ்கிரேப்பிங்

XII BME_Tamil version CHAPTER 04.indd 110 1/7/2020 3:37:22 PM