
7.5 ஆர்க் வெல்டிங் உபகரணங்கள் (Arc welding equipments)

ஆர்க் வெல்டிங் செய்ய கீழ்க்கண்ட உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



ஆர்க் வெல்டிங் உபகரணங்கள்

1. வெல்டிங் DC ஜெனரேட்டர்
2. AC டிரான்ஸ் ஃபார்மர்
3. இரண்டு கேபிள்கள்
   அ) பணிப்பொருள் கேபிள்
   ஆ) வெல்டிங் ராடு கேபிள்
4. வெல்டிங் ராடு பிடிப்பான்
5. எலக்ட்ராடு
6. கையுறை
7. பாதுகாப்பு கவசம்
8. ஏப்ரான்
9. கம்பி பிரஷ்
10. தட்டும் சுத்தியல்
11. பாதுகாப்புக் கண்ணாடி

7.6 DC ஆர்க் வெல்டிங் ஜெனரேட்டருக்கும் AC ஆர்க் வெல்டிங் டிரான்ஸ் ஃபார்மருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் (D.C welding generator, AC welding Transformer)

DC ஆர்க் வெல்டிங் ஜெனரேட்டர்	AC ஆர்க் வெல்டிங் டிரான்ஸ் ஃபார்மர்
செயல் திறன் குறைவு	செயல் திறன் அதிகம்.
மின் சக்தி அதிகம் செலவாகும்	மின் சக்தி குறைவாக செலவாகும்.
இயந்திரத்தின் விலை அதிகம்	இயந்திரத்தின் விலை குறைவு.
குறைந்த மின் அழுத்தம் தேவை	அதிக மின் அழுத்தம் தேவை.
பாதுகாப்பு அதிகம்	பாதுகாப்பு குறைவு
மேல் பூச்சு இல்லாத வெல்டிங் ராடுகள் பயன்படுத்தலாம்	மேல் பூச்சு கொண்ட வெல்டிங் ராடுகள் பயன்படுத்தலாம்.
இரும்பு மற்றும் இரும்பு அல்லாத உலோகங்களையும் வெல்டிங் செய்யலாம்	இரும்பு அல்லாத உலோகங்களை வெல்டிங் செய்ய முடியாது.
நேர்முனை(+), பணிப்பொருளிலும், எதிர்முனை(–), வெல்டிங் ராடிலும் இணைக்கப்பட வேண்டும்	மின் இணைப்பை எந்த திசையிலும் கொடுக்கலாம்.
சப்தம் இருக்கும்	சப்தம் இருக்காது.
பராமரிப்பது எளிது	உபகரணங்களைப் பராமரிப்பது கடினம்.
செலவு குறைவு	செலவு அதிகம்.
மெல்லிய பொருட்களை வெல்டிங் செய்வது எளிது	மெல்லிய பொருட்களை வெல்டிங் செய்வது கடினம்.

7.7 வெல்டிங் எலக்ட்ராடுகளைக் குறிப்பிடுதல் (Specification of Electrodes)

வெல்டிங் எலக்ட்ராடுகளின் அளவுகள் அவற்றின் சுற்றளவு மற்றும் நீளத்தை வைத்து குறிக்கப்படுகின்றன. அதிகபட்சமாக 12 m.m சுற்றளவு வரையிலும் 450 m.m நீளம் வரையிலும் உள்ள எலக்ட்ராடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 146 1/7/2020 4:04:20 PM