4. எலக்ட்ராடு பிடிப்பான் தரமுடையதாகவும், நல்ல மின்தடை கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
5. தேவையான மின்னழுத்தம் மற்றும் சீரான மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
6. முதலுதவி சாதனங்கள், தீயணைப்பு சாதனங்களை எப்போதும் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

செயல்பாடுகள்

- பணிமனைக்கு சென்று வெல்டிங் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது என்றும் பல்வேறு வெல்டிங் இணைப்புகள் பற்றியும் அறிந்து கொண்டு, ஏதேனும் இரண்டு வகை வெல்டிங் இணைப்புகளை உலோகப் பொருள் கொண்டு செய்தல்.

வினாக்கள்

பகுதி அ 1 மதிப்பெண்

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. கார்பன் ஆர்க் வெல்டிங் என்பது இவ்வகையை சார்ந்தது
அ. கேஸ் வெல்டிங்
ஆ. மின்தடை வெல்டிங்
இ. ஆர்க் வெல்டிங்
ஈ. சாலிட் ஸ்டேட் வெல்டிங்

2. ஆர்க் வெல்டிங் மூலம் ஏற்படும் வெப்பத்தின் அளவு
அ. $100^{o} - 150^{o}$ C
ஆ. $50^{o} - 100^{o}$ C
இ. $5000^{o} - 6000^{o}$ C
ஈ. $150^{o} - 200^{o}$ C

3. கேஸ் வெல்டிங் செய்ய பயன்படும் கேஸ் சிலிண்டரில் உள்ள அசிட்டிலின் வாயுவின் அழுத்தம்
அ. 16kg/cm^2
ஆ. 125kg/cm^2
இ. 100kg/cm^2
ஈ. 14kg/cm^2

4. கேஸ் வெல்டிங் செய்ய பயன்படும் கேஸ் சிலிண்டரில் உள்ள ஆக்சிஜன் வாயுவின் அழுத்தம்
அ. 16kg/cm^2
ஆ. 100kg/cm^2
இ. 125kg/cm^2
ஈ. 14kg/cm^2

P4LKRV

5. பிளாஸ்டிக் நிலை வெல்டிங் என்பது
அ. அழுத்த வெல்டிங்
ஆ. மின்தடை வெல்டிங்
இ. உருகிய வெல்டிங்
ஈ. ஆர்க் வெல்டிங்

6. உருகிய நிலை வெல்டிங் என்பது
அ. அழுத்த வெல்டிங்
ஆ. அழுத்தமில்லா வெல்டிங்
இ. மின்தடை வெல்டிங்
ஈ. தெர்மிட் வெல்டிங்

XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 157 1/7/2020 4:04:23 PM