


கடைசல் இயந்திரத்தில் மரை வெட்டும் முறை

5. வெட்ட வேண்டிய மரையின் வகையைப் பொறுத்து குமிழ் பல்லிணையின் இணைப்பை மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
6. பின் பக்க பல்லிணை மூலம் சுழற்றிக்குத் தேவையான வேகத்தை அமைக்க வேண்டும்.
7. சுழற்றியைச் சுழலச் செய்து சேசிங் டயலைப் பயன்படுத்தி, கேரேஜ் கிளட்ச்சை இயக்கினால் கேரேஜ் தானாக நகரும்.
8. இப்பொழுது பணிப்பொருளின் மீது வெட்டுளியை லேசாக தொடச் செய்தால், மரையிடை தூரத்திற்கு

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 33 1/7/2020 3:43:07 PM