
சாய்வான பரப்பு இழைத்தல் (Machining Inclined surfaces)

கிடைமட்ட பரப்பு செங்குத்து பரப்பு இல்லாமல் புறாவால்பள்ளம், V வடிவப்பள்ளம் போன்ற சாய்வான பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்வதற்கு சாய்வான பரப்பு இழைத்தல் என்று பெயர். இதற்கு வெட்டுளித் தலையை தேவையான கோணத்திற்கு திருப்பிவைத்து இயந்திரப்பணி செய்யலாம்.




சாய்வான பரப்பு இழைத்தல்
(Machining Inclined surfaces)

3.15 சிறப்பு வேலைகள் (Special Machining Process)


புறாவால் பள்ளம் இழைத்தல் (Machining Dove tail groove)

புறாவால் போன்ற அமைப்புடைய பரப்பினை பணிப்பொருட்களில் இழைப்பு செய்வதைக் குறிக்கும். இதில் ஆண் பகுதி மற்றும் பெண் பகுதி என்று இரு வகை இணைப்பு பள்ளங்கள் உள்ளன. இவ்வகை பரப்பை இயந்திரப்பணி செய்ய முதலில் வட்ட முனை கொண்ட வெட்டுளி மூலம் இழைப்பு செய்து பின்பு புறாவால் பள்ளம் செதுக்கும் வெட்டுளி மூலம், இயந்திரப்பணி செய்து முடிக்கலாம்.



புறாவால் பள்ளம் இழைத்தல்
(Machining Dove tail groove)

வெளிப்பக்க சாவிப்பள்ளம், வெட்டுதல் (Machining External Keyways)



வெளிப்பக்க சாவிப்பள்ளம், வெட்டுதல்
(Machining External Keyways)

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 81 1/7/2020 3:39:21 PM