

போன்ற செல்லுலோஸ் துணிகளை சோடியம் ஹைப்போகுளோரைட் எனும் வெளுப்பானைக் கொண்டு வெளுப்பாக்கலாம். ஆனால் பட்டு மற்றும் கம்பளி துணிகளை ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு கொண்டு வெளுத்தால் நல்ல பலன் உண்டு.

iii) **மெருகிடுதல்:** மெருகிடுதலை அழுத்தம் கொடுத்தல் என்றும் கூறுவர். பருத்தி, கம்பளி, பட்டு மற்றும் ரேயான்களுக்கு மெருகிடப்படுகிறது. தட்டையான, சூடான தகடுகளுக்கு இடையில் துணிகள் செலுத்தப்பட்டு, அதிக வெப்பம் மற்றும் அழுத்தத்தின் மூலமாக மெருகிடப்படும் இயந்திர தொழில் நுட்ப செயல்முறை ஆகும்.






மெருகிடுதல்

iv) **வெப்பத்திறுக்கம்:** பொதுவாக வெப்ப இலகு இழைகளுக்கு (*Thermo plastic*) இந்நிறைவு அளிக்கப்படுகிறது. இதனால் இவ்வகை இழைகளை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் துணிகளில் சுருங்காத தன்மை, நெகிழ்வு திறன், நிரந்தர மடிப்புகள், சுருக்கங்கள் மேற்புறத்தில் புடைப்பு வடிவங்கள் போன்றவற்றை **வெப்பத்திறுக்கம்** கொண்டு ஏற்படுத்த இயலும். இழைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்ப நிலைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது. (இந்த வெப்பநிலை கண்ணாடியில் மாற்றம் ஏற்படும் வெப்ப நிலை எனப்படுகிறது-Tgவெப்ப நிலை) இந்த வெப்பநிலை கொண்டு துணிகளில் பல வடிவங்களை ஏற்படுத்தலாம். பின், எப்போதேனும்துணி Tgவெப்பநிலையை விடவும் அதிக வெப்ப நிலைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டால், அந்த துணி வேறு வடிவத்திற்கு மாற்றம் அடைகிறது. ஆதலால், துணிகளை சலவை செய்தல் அல்லது உலர வைக்கும் போது Tg வெப்பநிலைக்கு கீழே செய்தல் நல்லது.



புடைப்பு வடிவங்கள்



நிரந்தர மடிப்புகள்

XII Std - Home Science TM_Unit 4.indd 121 20-04-2020 12.41.57 PM