


காரின் முன்புறம்

படம் 8.9.2.4 (அ) **டோ–இன்**

- வாகனத்தின் முன்புறச் சக்கரங்களின், முன்புற இடைவெளி அதன் பின்புற இடைவெளியை விட அதிகமாக இருக்குமாறு அமைப்பதை டோ-அவுட் என்கிறோம்.

8.9.3 வீல் அலைன்மெண்ட் சரியாக அமைக்கப்படாமல் இருந்தால் ஏற்படும் விளைவுகள்:

1. வாகனம் திரும்பும் பொழுது ஏற்படும் மையவிலக்கு விசையால் வாகனம் கவிழும் நிலை ஏற்படும்.
2. வாகன வீல்கள் உதறுதலுடன் பயணிக்க நேரிடும்.
3. டயர் விரைவில் தேய நேரிடும்.
4. டயர்களின் ஆயுட்காலம் குறையும்.
5. ஸ்டியரிங் செய்வது கடினமாக இருக்கும்.
6. வாகனம் ஒரு பக்கமாக இழுக்க நேரிடும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- காற்றுப்பை 40 மில்லிநொடிகளில் விரிந்து வேலை செய்கிறது.





BAE_Chapter_08.indd 166 12/20/2019 11:56:51 AM