
10.6 பகிர்வி (Distributor)



படம் 10.6 (அ) பகிர்வி



படம் 10.6 (ஆ) பகிர்வி

பகிர்வி என்பது தூண்டுச் சுருளில் (Ignition Coil) இருந்து வரும் உயர் அழுத்த மின்சாரத்தினை ரோட்டார் (Rotor) மூலம் மின்பொறிக்கட்டைக்கு என்ஜினின் தீப்பொறி வரிசைக் கேற்ப (Firing Order) செலுத்தி தீப்பொறி (Spark) ஏற்படச் செய்கிறது. இதிலுள்ள தடை செய்யும் முனைகள் (Contack Breaker Points) ஆனது மின் இணைப்பை துண்டிக்கவும், இணைக்கவும் உதவுகிறது. மின்தேக்கி (Condenser) திடமான தீப்பொறி (Spark) ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

என்ஜினின் சிலிண்டர் (Cylinder) எண்ணிக்கைக் கேற்ப பகிர்வியின் கேப்பில் (Distributor Cap) தொடு முனைகள் இருக்கும். பகிர்வியின் மைய முனை (Central Terminal) ஆனது தூண்டுச்சுருளின் இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். கேம் ஷாப்டில் உள்ள ஸ்பைரல் கியர் மூலம் பகிர்வி இயக்கம் பெறுகிறது. பகிர்வியில் உள்ள ஸ்பிண்டில் (Spindle) சுற்றும் போது, அதிலுள்ள ரோட்டார் (Rotor) பகிர்வி கேப்பில் (Distributor Cap) உள்ள தொடுமுனைகளை (Contact Points) தொடும் போது உயர் அழுத்த மின்சாரமானது மின்பொறிக்கட்டைக்குச் சென்று தீப்பொறியை உருவாக்குகிறது.

10.7 இக்னீசன் அட்வான்ஸ் மெக்கானிசம் (Ignition Advance Mechanism)

என்ஜினுள் உள்ள ஒவ்வொரு சிலிண்டரிலும் (Cylinder) சரியான நேரத்தில் இக்னீசன் (Ignition) நடைபெற வேண்டும். அப்பொழுது தான் எரிபொருள் கலவை நன்றாக எரிக்கப்பட்டு முழுமையான ஆற்றல் கிடைக்கும். எனவே அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் எப்போது தீப்பொறி (Spark) ஏற்பட்டால், எரிபொருள் நன்கு எரிந்து அதிகமான ஆற்றல் (Power) கிடைக்கும் என்பதை கணக்கிட்டு TDC நிலைக்கு சற்று முன்பாகவே தீப்பொறி ஏற்படுத்தப்படுகிறது. இதனையே இக்னீசன் அட்வான்ஸ் என்கிறோம்.

10.7.1 இக்னீசன் அட்வான்ஸ் வகைகள் (Types of Ignition Advance)

1. வேக்குவம் அட்வான்ஸ் மெக்கானிசம் (Vacuum Advance Mechanism)
2. மேனுவல் முறை (Manual Method)
3. சென்ட்ரிபியூகல்அட்வான்ஸ்மெக்கானிசம் (Centrifugal Advance Mechanism)
4. சென்ட்ரிபியூகல் மற்றும் வேக்குவம் அட்வான்ஸ் முறை (Centrifugal and Vacuum Advance Mechanism)

BAE_Chapter_10.indd 207 18-02-2019 13:03:27