III. கிளட்ச்சில் சத்தம் ஏற்படுதல் (Clutch Noise)

வ எண்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1.	பேரிங் உடைந்திருக்கலாம்	மாற்றவும்
2.	லைனிங் உடைந்திருக்கலாம்	புதியதாக மாற்றவும்
3.	கிளட்ச் ஷாப்ட் உடைந்திருத்தல்	புதியது மாற்றவும்
4.	ரிலீஸ் பேரிங் தேய்ந்திருக்கலாம்	சரி செய்யவும்
5.	ஸ்பிரிங்குகள் உடைந்திருக்கலாம்	புதியதாக மாற்றவும்

IV. கிளட்ச் பிளேட் விரைவாகத் தேய்வடைதல் (Clutch Rapid Wear)

வ எண்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்யும் முறைகள்
1.	வாகனத்தில் அதிக அளவு எடை	சரியான அளவு எடை ஏற்றவும்
2.	கிளட்ச் பெடல் மீது எப்போதும் ஓட்டுனர் காலை வைத்திருத்தல்	தவிர்க்கவும்
3.	தரம் குறைவான கிளட்ச் லைனிங்	தரமான லைனிங் பயன்படுத்துதல்
4.	கிளட்ச் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரி இல்லாதிருத்தல்	சரி செய்யவும்

மாணவர் செயல்பாடு (Student Activity)

1. அன்றாடம் தங்கள் வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் இருசக்கர வாகனங்கள் ஏதேனும் இரண்டில் கிளட்ச் வகை, அமைப்பு, இயக்கம் ஆகியவற்றை அறிந்து ஆய்வறிக்கை சமர்ப்பிக்கச் செய்தல்.
2. ஏதேனும் இரண்டு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் இரு நான்கு சக்கர வாகனம் ஆகியவற்றுக்கு உரிய வாகன உரிமையாளர் கையேடுகளை (Vehicle Owners Manual) சேகரித்து அவற்றில் பயன்படும் கிளட்சின் வகை, அதன் இயக்கம், பராமரிப்பு ஆகியவற்றை அறிந்து பட விளக்கங்களுடன் ஆய்வறிக்கை சமர்பிக்கச் செய்தல்.
3. அருகிலுள்ள கனரக பணிமனைகளுக்குச் (Workshop) சென்று கனரக வாகனங்கள் ஏதேனும் இரண்டில் பயன்படுத்தப்படும் கிளட்சின் அமைப்பு, பராமரிப்பு, திருத்தி அமைக்கும் முறை ஆகியவற்றை அறிந்து படத்துடன் ஆய்வறிக்கை சமர்பிக்கச் செய்தல்.

BAE_Chapter_02.indd 27 12/10/2019 1:32:03 PM