மதிப்பீடு

MUAWPJ

பகுதி அ

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும் **1 மதிப்பெண்**

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் தொகுப்பு கருவிகள் யாவை?
   (அ) மின்னோட்டமானிகள்
   (ஆ) மின்னழுத்தமானிகள்
   (இ) திறனளவிகள்
   (ஈ) ஆம்பியர்–மணி மற்றும் எனர்ஜி மீட்டர்கள்

2. காட்டும் கருவிகளின் முதன்மையான அமைப்புகளில் எது முக்கியம்
   (அ) விலக்க அமைப்பு
   (ஆ) கட்டுப்படுத்தா அமைப்பு
   (இ) ஒடுக்கல் இல்லா அமைப்பு
   (ஈ) பதிவிடும் அமைப்பு

3. காட்டும் வகைக் கருவிகளில் ஒடுக்கல் செய்யப்படுவதற்கான காரணம்
   (அ) குறிமுள் நகரும் கோணத்தை குறைப்பதற்கு
   (ஆ) குறிமுள் தனது இறுதி அளவை காட்டுவதற்கு முன் ஏற்படும் ஊசலாட்டங்களை குறைப்பதற்கு
   (இ) நகரும் அமைப்பை மெதுவாக நகர செய்வதற்கு
   (ஈ) நகரும் அமைப்பை அளவிடப்பட்ட அளவுகோளின் மீது வேகமாக நகரச் செய்வதற்கு

4. நிலைத்த காந்த நகரும் சுருள் வகைக் கருவிகள் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது
   (அ) டி.சி. அளவீடுகளுக்கு
   (ஆ) ஏ.சி. அளவீடுகளுக்கு
   (இ) டி.சி./ஏ.சி அளவீடுகளுக்கு
   (ஈ) அலைவேக அளவீடுகளுக்கு

5. நேர் மின்னோட்டத்தை அளக்க நாம் பயன்படுத்தும் கருவியானது
   (அ) ஒரு கால்வனாமானி
   (ஆ) ஒரு ஹாட் வயர் வகை மின்னோட்டமானி
   (இ) ஒரு இயங்கு இரும்பு வகை மின்னோட்டமானி
   (ஈ) ஒரு நிலைத்த காந்த நகரும் சுருள் வகை மின்னோட்டமானி

6. பொதுவாக இயங்கு இரும்பு வகை கருவிகள் கீழ்கண்டவற்றிற்கு பொருத்தமானது
   (அ) டி.சி. அளவீடுகளுக்கு மட்டும்
   (ஆ) ஏ.சி. அளவீடுகளுக்கு மட்டும்
   (இ) டி.சி./ஏ.சி அளவீடுகளுக்கு
   (ஈ) மின்தடை அளவீடுகளுக்கு

7. ஒரு நிலைத்த காந்த நகரும் சுருள் (PMMC) வகைக் கருவியானது மாறுதிசை மின்னழுத்தத்தில் இணைக்கப்படும் போது
   (அ) கருவி பழுதாகிவிடும்
   (ஆ) குறிமுள் நகரவே நகராது
   (இ) குறிமுள்ளானது இங்கும் அங்குமாக ஊசலாடும்
   (ஈ) குறிமுள் பூஜ்ய அளவைக் காட்டும்

BEE_Chapter_06.indd 108 12/27/2019 11:28:56 AM