வ. எண்	பழுதுகள்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்தல்
		4. மின்னழுத்த வீழ்ச்சி காரணமாக வேகம் குறைவாக இருத்தல்.	4. மின்னோடியை ஆய்வு விளக்கின் மூலம் சோதித்து சரி செய்ய வேண்டும்.
		5. பொருத்தமில்லாத குழாய்இணைப்பு.	5. தயாரிப்பாளர்கள் கொடுத்த தகவலுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து உறிஞ்சும் குழாயையும் வெளியேற்றும் குழாயையும் பொருத்தமாக அமைக்க வேண்டும்.
3.	நீரேற்றி சிறிது நேரம் ஓடி நீரை வெளியேற்றி அதன் பின் நின்று விடுதல்.	1. உறிஞ்சும் பகுதியில் நீர் கசிவு மற்றும் நீர் மட்டம் குறைந்து விடுதல்.	1. உறிஞ்சும் பகுதியில் உள்ள குழாய் இணைப்புகளை சரி செய்ய வேண்டும். உறிஞ்சும் குழாயின் நீளத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும்.
		2. மின்னோடி மற்றும் துவக்கியில் குறைபாடு ஏற்பட்டு இருத்தல்.	2. மின்னோடி மற்றும் துவக்கிக்கு செல்லும் மின்சுற்றை சோதனை விளக்கின் மூலம் சோதனை செய்து சரி செய்யவும்.
4	நீரேற்றியில் அதிகப்படியான அதிர்வு மற்றும் சப்தம் எற்படுதல்.	1. ஒழுங்கமைவு மாறியிருத்தல்.	1. ஒழுங்கமைவை சோதித்து சரி செய்யவும்.
		2. தளர்வான மறையாணி இணைப்பு.	2. மறையாணிகளை இறுக்கமாக பொருத்தவும்.
		3. தாங்கியில் உயவு இல்லாது இருத்தல்.	3. தாங்கியில் உயவிட வேண்டும். அல்லது புதிய தாங்கியை பொருத்தவும்.
		4. சுழல் தண்டு வளைந்து இருத்தல்.	4. சுழல் தண்டு புதியதை பொருத்தவும்.
		5. துருத்தியில் அடைப்பு எற்பட்டு உறைப் பெட்டியில் உராய்வு எற்படுதல்.	5. துருத்தியை சோதித்து அடைப்பு நீக்கி பொருத்தவும்.

BEE_Chapter_04.indd 77 12/27/2019 11:24:32 AM