வ. எண்	பழுதுகள்	காரணங்கள்	நிவர்த்தி செய்தல்
5	துருத்தியில் அதிகப்படியான வெடிப்பு ஏற்படுதல்.	1. மண் அல்லது கடினமான பொருள்கள் உட்சென்று வெடிப்பு எற்பட்டு இருத்தல்.	1. மண் மற்றும் கடினமான செல்லாதவாறு பொருள்கள் வடிகட்டிகளை பொருத்தவும்.
		2. துருத்தியில் துவாரங்கள் மேல்பகுதியில் ஏற்பட்டு இருத்தல்.	2. துவாரங்களை வாஷர் மூலம் அடைக்க வேண்டும்.

அருஞ்சொற்பொருள்

வீச்சு	–	Sweep
அலைய வைக்கும் அமைப்பு	–	Oscillation Mechanism
காற்றை வெளித் தள்ளும் மின்விசிறி	–	Exhaust fan
குறைத் தானியங்கி வகை	–	Semi – Automatic type
அலசுதல்	–	Rinsing
மையவிலக்கு நீரேற்றி	–	Centrifugal pump
சுழற்தண்டு	–	Shaft
துருத்தி	–	Impeller
கிட்டித்தல்	–	Priming
நீர்மூழ்கி மின்னோடி	–	Submersible Motor
நீரேற்றி	–	Pump

மதிப்பீடு

GVZHCL

பகுதி – அ

சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதவும். **1 – மதிப்பெண்**

1. விசிறி சுழலும் வட்டத்தின் விட்ட அளவு
   - அ) விசிறி இணைப்பு
   - ஆ) விசிறியின் நீளம்
   - இ) விசிறி வீச்சு
   - ஈ) விசிறி அளவு
2. மின் விசிறியில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னியங்கி
   - அ) மின்னேற்பி துவக்கத் தூண்டல் மின் இயங்கி
   - ஆ) மின்னேற்பி துவக்க மற்றும் இயங்கும் மின்னியங்கி
   - இ) நிழலிட்ட காந்த முனை தூண்டல் மின்னியங்கி
   - ஈ) முழுமை இயங்கி

BEE_Chapter_04.indd 78 12/27/2019 11:24:32 AM