1

# **Unit Testing Plan**for Smart Humidifier System

**Project Team** 

Team 4

Date

2022-08-10

**Team Information** 

고현서

# **Table of Contents**

1	Introduction ······	4
	1.1 Objectives ·····	4
	1.2 Background ·····	4
	1.3 Scope ·····	4
	1.4 Project Plan ·····	5
	1.5 Configuration Management Plan ······	5
	1.6 References·····	5
2	Test Items ······	5
3	Features to be tested ·······	9
4	Features not to be tested······	10
5 .	Approach ······	12
6	Item pass/fail criteria······	12
7	Test items ······	12
	7.1 Test design specification identifier ······	13
	7.2 Features to Be Tested ······	13
	7.3 Approach Refinements······	13

7.4 Test Identification
7.5 Feature pass/fail criteria ······· 45
8 Unit Test Case Specification 45
8.1 Test Case Specification Identifier 45
8.2 Test Items103
8.3 Input Specifications ······103
8.4 Output Specifications ······103
9 Testing tasks ······103
10 Environmental needs ·······103
11 Unit Test Deliverables ······103
12 Schedules

#### 1 Introduction

#### 1.1 Objectives

본 문서는 2021년 동국대학교의 캡스톤 디자인 강의의 실습과제 검증과정을 설명한다. 실습과제는 스마트가습기시스템(SHS)을 아두이노와 앱인벤터를 통해 하드웨어와 소프트 웨어를 이용한 시스템을 구현하는 프로젝트이다.

#### 1.2 Background

스마트 가습기 시스템(SHS: Smart Humidifier System)은 자동모드, 수동모드, 습도 설정 모드에 따라 가습기를 컨트롤하는 시스템이다. 이 시스템은 입력 값이 사용자가 선택한 모드(자동기능/수동기능/습도설정기능)에 따라 달라지며 그에 따른 결과 값이 달라진다.

Unit Test는 시스템을 구성하는 최소 단위 모듈들을 대상으로 하는 test이며, 시스템에 관련된 데이터 및 프로세스들이 요구사항을 만족하고 제대로 동작하는지 확인할 수 있는 기본적인 테스트 방법이다.

#### 1.3 Scope

본 프로젝트는 스마트 가습기 시스템(SHS: Smart Humidifier System) 구현을 목표로 한

4

다. 스마트 가습기 시스템은 크게 2개의 서브 시스템으로 구성되어 있다. (1. 스마트 가습기 모바일 어플리케이션 시스템 (MAS: Mobile Application System), 2. 스마트 가습기 아두이노 시스템 (ARS: Arduino System))

MAS와 ARS는 블루투스 통신 방법을 이용해 통신한다. MAS는 구글이 제공한 오픈 소스 웹 애플리케이션인 앱인벤터를 사용한다. ARS는 독립적인 오픈 소스 하드웨어 디자인으로 구현된 마이크로컨트롤러 개발보드인 우노보드, 센서, 윈도우 상위 버전 IDE(Open-Source Arduino Software)을 통해 구현한다.

#### 1.4 Project Plan

#### 1.5 Configuration Management Plan

스마트가습기시스템(SHS : Smart Humidifier System)의 program source code, unit 및 system test를 위한 test code는 Visual Studio 환경에서 이루어진다. program source code 및 test code의 변경 및 수정 사항은 지속적으로 통합되고 test된다.

#### 1.6 References

T4\_2022\_SRA\_SHS\_Ver6.0


#### 2 Test Items

스마트 가습기 시스템(SHS: Smart Humidifier System)을 구성하는 최소 단위의 모듈들이 unit test


5

의 대상이 된다. 각 모듈들이 요구사항을 만족하는지 test하며, test item은 다음 자료들로부터 작성되었다.


# (1) Overall of Arduino System modules




# (2) Overall of Mobile Application System modules




#### State Transition Diagram(1.3.1 Mode Controller)






State Transition Diagram(1.3.3 Auto Mode Controller)

7




State Transition Diagram(1.3.2 Manual Mode Controller)



Ctata	Trancition	Diagram(1.4.1	Catting	Mada	Controllar
State	Halisilion	Diauranii 1.4. i	Settina	Mode	Controller





- 3 Features to be tested
  - (1) Process in SRA: 각 프로세스가 가지고 있는 요구사항을 만족하는지 test한다.
    - 1. Arduino System(<Table 1 테스트할 Process(DFD) 리스트>의 Process name 참조)

<Table 1 테스트할 Process(DFD) 리스트>

ID	Name	Description	
1.1.1	LCD_SET	LCD화면에 "t:" 및 "h:"를 Set하고 온도 및 습도 데이터를 LCD Module Process를 통해 출력한다.	
1.2.1	Water Level Inspection	입력 받은 수위 진단 데이터에 따라 적정 수위 충족 여부를 진단 하는 Process로 수위 진단 결과 데이터를 출력한다.	
1.3.1	Mode Controller	입력 받은 블루투스 데이터 (자동모드 ON/자동모드 OFF/수동모 드 ON/수동모드 OFF)에 따라 조건에 맞는 모드 Process를 실행 시킨다.	
1.3.2	Manual Mode Controller	입력 받은 수동모드 데이터를 통해 H/W(LCD Module/ Humidifier Module)의 실행 결과 데이터를 출력한다.	
1.3.3	Auto Mode Controller	입력 받은 자동모드 데이터를 통해 H/W(LCD Module/ Humidifier Module)가 실행을 위한 명령 데이터를 출력한다.	
1.4.1	Setting Mode Controller	입력 받은 습도설정 데이터를 통해 H/W(LCD Module/ Humidifier Module)의 실행 결과 데이터를 출력한다.	
1.3.3.1	Auto Mode Control_ON	입력 받은 자동모드 명령 데이터 및 온습도 조건에 따라 H/W(LCD Module/ Humidifier Module)의 실행 결과 데이터를 출	

9

		력한다.
1.3.3.2	Auto Mode Control_OFF	입력 받은 자동모드 명령 데이터 및 온습도 조건에 따라
		H/W(LCD Module/ Humidifier Module)의 실행 결과 데이터를 출
		력한다.

#### 4 Features not to be tested

- (1) Process in SRA: 드라이버, 단순 데이터 전달 프로세스는 test에서 제외한다.
  - 2. Arduino System(<Table 2 테스트하지 않을 Process(DFD) 리스트>의 Process name 참 조)
  - 3. Mobile Application System(<Table 3 테스트하지 않을 Process(DFD) 리스트> 의 Process name 참조)

<Table 2 테스트하지 않을 Process(DFD) 리스트>

ID	Name	Description
1.1	Input Interface	온습도 센서, 수위감지 센서, MAS로부터 아날로그 값을 읽고
		Input Interface를 통해 디지털 값으로 convert한뒤 데이터를 저장
		한다.
1.1.2	Water Level Sensor	센싱한 수위감지 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 전환하여
	Interface	데이터를 저장한다.

1.1.3	T&H Interface	센싱한 온습도 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 전환하기위해
		데이터를 계산 Process로 넘긴다.
1.1.4	Temperature Calculation	입력 받은 아날로그 온도 데이터를 디지털 데이터로 전환하기 위
		해 계산 Process를 통해 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 전
		환한 뒤, 저장한다.
1.1.5	Humidity Calculation	입력 받은 아날로그 습도 데이터를 디지털 데이터로 전환하기 위
	Interface	해 계산 Process를 통해 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 전
		환한 뒤, 저장한다.
1.5.1	LCD Module Interface	수위 진단,자동모드,수동모드,습도설정 조건에 따라 입력 받은 명 령 데이터를 통해 LCD Module의 아날로그 데이터를 LCD Module Interface를 통해 디지털 데이터로 전환하여 LCD모듈에 출력한다.
1.5.2	Piezo Buzzer Interface	수위진단을 통해 적정수위를 벗어났다는 데이터를 입력 받을 경우, Piezo Module의 아날로그 데이터를 Piezo Buzzer Interface를통해 디지털 데이터로 전환하여 5초에 한번씩 경고음을 출력한다.
1.5.3	LED Module Interface	수위 진단, 자동모드, 습도설정 조건에 따라 입력 받은 명령 데이터를 통해 LED Module의 아날로그 데이터를 LED Module Interface를 통해 디지털 데이터로 전환하여 LED Module에 빨간색/노란색/초록색 데이터를 출력한다.
1.5.4	Humidifier Module	수위 진단,자동모드,수동모드,습도설정 조건에 따라 입력 받은 명 령 데이터를 통해 Humidifier Module의 아날로그 데이터를
	Interface	Humidifier Module Interface를 통해 디지털 데이터로 전환하여 Humidifier ON/OFF를 출력한다.

# <Table 3 테스트하지 않을 Process(DFD) 리스트>

ID	Name	Description

1.1	Input Interface	온습도 센서 및 ARS로부터 아날로그 값을 읽고 Input 프로
		세스를 통해 디지털 값으로 convert하여 데이터를 저장한다.
1.2	H/W Output Interface	블루투스 모듈을 통해 온도 및 습도 데이터를 APP Screen으
		로 출력하기위해 H/W 프로세스로 디지털 데이터로 전환하
		여 Screen에 출력한다.
1.1.1	T&H Interface	온습도 모듈에서 센싱한 온습도 아날로그 데이터를 온습도
		프로세스를 통해 디지털 신호로 전환하여 추출한다.
1.1.2	Bluetooth Interface	Bluetooth 모듈에서 센싱한 아날로그 데이터를 블루투스 프
		로세스를 통해 디지털 신호로 전환하여 추출한다.
1.2.1	App Screen Interface	Storage에 저장된 T&H 데이터 정보와 MAS의 블루투스 정
		보를 App Screen 프로세스를 통해 APP Screen에디지털 데
		이터 출력 정보를 보낸다.

#### 5 Approach

스마트 가습기 시스템(SHS : Smart Humidifier System)의 Program source code 및 unit test를 위한 test code는 Visual Studio 환경에서 이루어진다. program source code/test code의 변경 및 수정사항은 지속적으로 통합되고 test 된다.

# 6 Item pass/fail criteria

12

Functional test pass/fail criteria : 각 모듈은 요구사항을 모두 만족하여야 한다.

#### 7 Test items

#### 7.1 Test design specification identifier

TEAM4\_SHS\_0\_000\_000

#### 7.2 Features to Be Tested

<Table 1: 테스트할 Process(DFD) 리스트> 참조

### 7.3 Approach Refinements

TEAM4의 각 모듈이 요구사항을 만족하는지를 확인하기 위하여, 요구사항에 정의된 내용에 기반하여 test code를 작성한다. 그 이외의 예외 상황에 대해서는 test code를 작성하지 않는다.

#### 7.4 Test Identification

<Table 4 : Test Design Identification>

Identifier	Feature(Process DFD)	Valid/ Invalid value
TEAM4_SHS_0_000_000	1.1.1 LCD_SET	Data Input :
		t = 30, h = 90
TEAM4_SHS_0_001_000	1.2.1 Water Level Inspection	Data Input :
		waterlevel = 90
TEAM4_SHS_0_001_001	1.2.1 Water Level Inspection	Data Input :

waterlevel = 100  TEAM4_SHS_0_002_000  1.3.1 Mode Controller  Data Input:  mode_set = "4"  error_signal = 0	
mode_set = "4"	
error_signal = 0	
61.01_51.91.61	
TEAM4_SHS_0_002_001 1.3.1 Mode Controller Data Input :	
mode_set = "*"	
error_signal = 0	
error_signal = 0	
TEAM4_SHS_0_003_000 1.3.2 Manual Mode Controller Data Input :	
mode_set = "1"	
arran signal 0	
error_signal = 0	
TEAM4_SHS_0_003_001	
mode_set = "2"	
error_signal = 0	
TEAM4_SHS_0_003_002 1.3.2 Manual Mode Controller mode_set ="1"	
error_signal=	
Mode_Controller(mode_set,error_signal,error	-
check)	
Checky	
=Mode_Controller("1",Mode_Controller("4",	0,
0), 0)	

		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_003_003	1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "1"
		error_signal =
		SetOn_Controller(only_set,
		Set_Controller(input_humi,user_humi,only_set,
		higher_humi, h), error_signal)
		=SetOn_Controller(1, Set_Controller("std", 60,
		0, 0, 50), 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_003_004	1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "2"
		error_signal =
		Mode_Controller(mode_set, error_signal)
		= Mode_Controller("4", 0, 0),1)
		error_check = 1
TEAM4_SHS_0_003_005	1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "2"
		error_signal =
		=SetOn_Controller(only_set,
		Set_Controller(input_humi,user_humi, only_set,
		higher_humi, h), error_signal)

		=SetOn_Controller(1,Set_Controller("std", 60,
		0, 0, 50), 0)
		error_check = 1
TEAM4_SHS_0_003_006	1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "2"
		error_signal=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,error_
		check) = Mode_Controller("5", 0, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_003_007	1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "2"
		error_signal =
		SetOn_Controller(only_set,higher_humi,
		error_signal)
		= SetOn_Controller(1, 1, 0), 61, 60, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_003_008	1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "1"
		error_signal =
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(only_set,
		higher_humi,error_signal),h,
		user_humi,error_signal)=
TEAM4_SHS_0_003_008	1.3.2 Manual Mode Controller	SetOn_Controller(only_set,higher_humi, error_signal)  = SetOn_Controller(1, 1, 0), 61, 60, 0) error_check = 0  mode_set = "1" error_signal = SetOff_Controller(SetOn_Controller(only_set)higher_humi,error_signal),h,

	SetOff_Controller(SetOn_Controller(1, 1, 0) ,
	61, 60, 0), 0)
	error_check = 1
1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "1"
	error_signal =
	Mode_Controller(mode_set,error_signal)
	= Mode_Controller("4", 0, 0)
	error_check = 1
1.3.2 Manual Mode Controller	mode_set = "1"
	error_signal =
	SetOn_Controller(only_set,higher_humi,
	error_signal)
	= SetOn_Controller(1, 1, 0)
	error_check = 1
1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	Data Input :
	auto_control=
	Mode_Controller(mode_set,error_signal) =
	Mode_Controller(4, 0)
	h = 45
	1.3.2 Manual Mode Controller

		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_001	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 55
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_002	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 65
		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_003	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check), error_check)

		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("5", 0,
		0), 0)
		h = 45
		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_004	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check), error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("5", 0,
		0), 0)
		h = 55
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_005	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check), error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("5", 0,
		0), 0)
		h = 65

		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_006	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check), error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("2", 0,
		0), 0)
		h = 45
		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_007	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check), error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("2", 0,
		0), 0)
		h = 55
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_008	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,

		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check), error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("2", 0,
		0), 0)
		h = 65
		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_009	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,Set
		Off_Controller(SetOn_Controller(only_set,high
		er_humi,error_signal),h,user_humi,error_signal)
		,error_check)=Mode_Controller("4",SetOff_Con
		troller(SetOn_Controller(1, 1, 0), 59, 60, 0), 0)
		h = 45
		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_010	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,Set
		Off_Controller(SetOn_Controller(only_set,high
		er_humi,error_signal),h,user_humi,error_signal)
		,error_check)=Mode_Controller("4",SetOff_Con
		,error_check)=Mode_Controller("4",SetOff_Con

		troller(SetOn_Controller(1, 1, 0), 59, 60, 0), 0)
		h = 55
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_004_011	1.3.3.1 Auto Mode Control_ON	auto_control=Mode_Controller(mode_set,Set
		Off_Controller(SetOn_Controller(only_set,high
		er_humi,error_signal),h,user_humi,error_signal)
		,error_check)=Mode_Controller("4",SetOff_Con
		troller(SetOn_Controller(1, 1, 0), 59, 60, 0), 0)
		h = 65
		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_000	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 30
		t = 24
		error_signal = 0

TEAM4_SHS_0_005_001	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 40
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_002	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 40
		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_003	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 100

		t = 35
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_004	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	Data Input :
		auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,error_signal)
		= Mode_Controller(4,0)
		h = 100
		t = 15
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_005	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,Mode_Controller(
		mode_set,error_signal,error_check),error_check
		)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("5", 0,
		0)
		h = 30
		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_006	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=

		Mode_Controller(mode_set,Mode_Controller(
		mode_set,error_signal,error_check),error_check
		)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("5", 0,
		0)
		h = 40
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_007	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=
		Mode_Controller(mode_set,Mode_Controller(
		mode_set,error_signal,error_check),error_check
		)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("5", 0,
		0)
		h = 40
		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_008	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,

		error_check),error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("2", 0,
		0)
		h = 30
		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_009	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check),error_check)
		=Mode_Controller("4",Mode_Controller("2", 0,
		0)
		h = 40
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_010	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=Mode_Controller(mode_set,
		Mode_Controller(mode_set,error_signal,
		error_check),error_check)=Mode_Controller("4
		", Mode_Controller("2", 0, 0)
		h = 40

		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_011	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=Mode_Controller(mode_set,Set
		Off_Controller(SetOn_Controller(only_set,high
		er_humi,error_signal),h,user_humi,
		error_signal), error_check)
		=Mode_Controller("4",
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(1, 1, 0), 59,
		60, 0), 0)
		h = 30
		t = 24
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_012	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=Mode_Controller(mode_set,Set
		Off_Controller(SetOn_Controller(only_set,high
		er_humi,error_signal),h,user_humi,
		error_signal), error_check)
		=Mode_Controller("4",
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(1, 1, 0), 59,
		60, 0), 0)

		h = 40
		t = 22
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_005_013	1.3.3.2 Auto Mode Control_OFF	auto_control=Mode_Controller(mode_set,Set
		Off_Controller(SetOn_Controller(only_set,high
		er_humi,error_signal),h,user_humi,
		error_signal), error_check)
		=Mode_Controller("4",
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(1, 1, 0), 59,
		60, 0), 0)
		h = 40
		t = 19
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_006_000	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_006_001	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal=

		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4", 0, 0),
		45, 24, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_002	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4", 0, 0),
		55, 22, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_003	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4", 0, 0),

		65, 19, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_004	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4", 0, 0),
		30, 24, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_005	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4", 0, 0),
		40, 22, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_006	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :

30

		mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4", 0, 0),
		40, 19, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_007	1.3.3 Auto Mode Controller	Data Input :
		mode_set = "5"
		error_signal=
		Mode_Controller(mode_set,
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,
		error_signal), h, t, error_signal))
		=Mode_Controller("4",
		Auto_Controller(Mode_Controller("5", 0, 0), 40,
		19, 0), 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_008	1.3.3 Auto Mode Controller	auto_control=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,M

		ode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t,
		error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4",
		Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 45, 24, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_009	1.3.3 Auto Mode Controller	auto_control=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,M
		ode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t,
		error_signal)
		=Auto_Controller(Mode_Controller("4",
		Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 55, 22, 0)
TEAM4_SHS_0_006_010	1.3.3 Auto Mode Controller	auto_control=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,M
		ode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t,
		error_signal)
		=Auto_Controller(Mode_Controller("4",
		Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 65, 19, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_0011	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"

		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,M
		ode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t,
		error_signal);
		=Auto_Controller(Mode_Controller("4",
		Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 30, 24, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_012	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,M
		ode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t,
		error_signal)
		= Auto_Controller(Mode_Controller("4",
		Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 40, 22, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_013	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"
		error_signal=
		Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,M
		ode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t,

		error_signal)
		=Auto_Controller(Mode_Controller("4",
		Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 40, 19, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_014	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "4"
		error_signal=Mode_Controller(mode_set,
		error_signal, error_check)
		= Mode_Controller("1", 0, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_015	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"
		error_signal=Mode_Controller(mode_set,
		error_signal, error_check)
		= Mode_Controller("1", 0, 0)
		error_check = 1
TEAM4_SHS_0_006_016	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"
		error_signal=SetOn_Controller(only_set,
		higher_humi, error_signal)
		= SetOn_Controller(1, 1, 0)
		error_check = 1

TEAM4_SHS_0_006_017	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"
		error_signal=Mode_Controller(mode_set,error
		_signal)
		= Mode_Controller("2", 0, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_006_018	1.3.3 Auto Mode Controller	mode_set = "5"
		error_signal=SetOn_Controller(only_set,
		higher_humi, error_signal)
		= SetOn_Controller(1, 1, 0)
		error_check = 0
TEAM4_SHS_0_007_000	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :
		input_humi = "std"
		user_humi = 60
		only_set = 0
		higher_humi = 0
		h = 50
TEAM4_SHS_0_007_001	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :
		input_humi = "error"
		user_humi = 60

		only_set = 0
		higher_humi = 0
		h = 50
TEAM4_SHS_0_007_002	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :
		only_set =1
		higher_humi=SetOn_Controller(int only_set,int
		higher_humi, int error_signal)
		higher_humi=Set_Controller(input_humi,
		user_humi, only_set, higher_humi, h)
		input_humi = "std"
		user_humi = 60
		only_set = 0
		higher_humi = 0
		h = 50
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_003	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :
		only_set =1
		higher_humi=SetOn_Controller(int only_set,int
		higher_humi, int error_signal)

36

		higher_humi= Set_Controller(input_humi,		
		user_humi, only_set, higher_humi, h) =		
		SetOn_Controller(int only_set,int higher_humi,		
		int error_signal)		
		higher_humi= Set_Controller("error", 60		
		, 0, 0, 50)		
		error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_004	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :		
		pause=		
		SetOn_Controller(only_set,higher_humi,error_s		
		ignal)		
		only_set = 1		
		higher_humi = 1		
		error_signal = 0		
		h = 61		
		user_humi = 60		
		error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_005	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :		
		pause=		

		SetOn_Controller(only_set,higher_humi,error_s
		ignal)
		only_set = 1
		higher_humi = 1
		error_signal = 0
		h = 59
		user_humi = 60
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_006	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input : user_humi = 91
TEAM4_SHS_0_007_007	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input : user_humi = -10
TEAM4_SHS_0_007_008	1.4.1 Setting Mode Controller	Data Input :
		only_set = 1
		higher_humi= Set_Controller(input_humi,
		user_humi, only_set, higher_humi, h)
		error_signal=
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(Set_Contr
		oller(input_humi,user_humi,only_set,
		higher_humi,h),
		Set_Controller(input_humi,user_humi, only_set,

		higher_humi, h), error_signal), h, user_humi,	
		error_signal)	
		=SetOff_Controller(SetOn_Controller(Set_Cont	
		roller("std",60,0,0,50), Set_Controller("std", 60,	
		0, 0, 50), 0), 61, 60, 0))	
TEAM4_SHS_0_007_009	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=Set_Controller(input_humi, user_humi,	
		only_set, higher_humi,h) = SetOn_Controller(1,	
		1, 0)	
		h = 61	
		user_humi = 60	
		error_signal=SetOn_Controller(only_set,	
		Set_Controller(input_humi,user_humi,	
		only_set,higher_humi,h),	
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(Set_Contr	
		oller(input_humi, user_humi, only_set,	
		higher_humi,h), Set_Controller(input_humi,	
		user_humi, only_set, higher_humi, h),	
		error_signal), h, user_humi, error_signal)))	
		=SetOn_Controller(1,Set_Controller("std",	

		60,0,0,50),
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(Set_Contr
		oller("std",60,0,0,50), Set_Controller("std", 60,
		0, 0, 50), 0), 61, 60, 0)))
TEAM4_SHS_0_007_010	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=SetOn_Controller(only_set,Set_Controll
		er(input_humi, user_humi, only_set,
		higher_humi,h),
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(only_set,S
		et_Controller(input_humi, user_humi, only_set,
		higher_humi, h), error_signal), h, user_humi,
		Mode_Controller(mode_set,
		error_signal,error_check)))=(SetOn_Controller(
		1, Set_Controller("std", 60, 0, 0, 50),
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(1,
		Set_Controller("std",60,0,0,50),
		Mode_Controller("2", 0, 0)), 61, 60, 0))
		h = 61
		user_humi = 60
		error_signal = 0

TEAM4_SHS_0_007_011	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=SetOn_Controller(only_set,
		Set_Controller(input_humi,user_humi,
		only_set,higher_humi,h),
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(only_set,S
		et_Controller(input_humi, user_humi, only_set,
		higher_humi, h), error_signal), h, user_humi,
		Mode_Controller(mode_set,
		error_signal,error_check)))=
		(SetOn_Controller(1, Set_Controller("std",
		60,0,0,50),
		SetOff_Controller(SetOn_Controller(1,Set_Cont
		roller("std",60,0,0,50),Mode_Controller("5", 0,
		0)), 61, 60, 0))
		h = 61
		user_humi = 60
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_012	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=SetOn_Controller(only_set,higher_humi
		,Mode_Controller(mode_set,error_signal,error_
		check))

		=SetOn_Controller(1,1,Mode_Controller("4", 0,
		0))
		h = 61
		user_humi = 60
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_013	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=SetOn_Controller(only_set,higher_humi
		,Mode_Controller(mode_set,error_signal,error_
		check))
		=SetOn_Controller(1,1,Mode_Controller("5", 0,
		0))
		h = 61
		user_humi = 60
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_014	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=SetOn_Controller(only_set,higher_humi
		,Mode_Controller(mode_set,error_signal,error_
		check))
		=SetOn_Controller(1,1,Mode_Controller("1", 0,
		0))
		h = 61

		user_humi = 60
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_015	1.4.1 Setting Mode Controller	pause=SetOn_Controller(only_set,higher_humi
		,Mode_Controller(mode_set,error_signal,error_
		check))
		=SetOn_Controller(1,1,Mode_Controller("2", 0,
		0))
		h = 61
		user_humi = 60
		error_signal = 0
TEAM4_SHS_0_007_016	1.4.1 Setting Mode Controller	only_set = 1
		higher_humi= Set_Controller(input_humi,
		user_humi, only_set, higher_humi, h) =
		Set_Controller("std", 60, 0, 0, 50)
		error_signal= Mode_Controller(mode_set,
		error_signal,error_check)
		=Mode_Controller("4", 0, 0)
TEAM4_SHS_0_007_017	1.4.1 Setting Mode Controller	only_set = 1
		higher_humi= Set_Controller(input_humi,

user_humi, only_set, higher_humi, h) =
Set_Controller("std", 60, 0, 0, 50)
error_signal= Mode_Controller(mode_set,
error_signal,error_check)
=Mode_Controller("1", 0, 0)

## 7.5 Feature pass/fail criteria

최초 입력에 대해 범위내의 값과 범위를 벗어나는 값을 한번씩 입력해보고, 그 뒤는 선행 프로세스의 구조상 이외의 값이 나올 수 없으므로 범위내의 값과 범위를 벗어나는 값에 대해 테스트 하지 않음

- 8 Unit Test Case Specification
- 8.1 Test Case Specification Identifier

<Table 5 : Test Case Identification>

ID	Test Name	Precondition	Input Specification	Run	Expected Result
TEAM4_SHS_0_000_000	TEST(LcdSetTest, lcdinput)	초기화 상태	temperature : 30	LCD_SET() 함수 동작	"LCD SET ON" 출력
			humidity: 90		
TEAM4_SHS_0_001_000	TEST(WaterLevelInspectionTest,	초기화 상태	waterlevel : 90	WaterLevelInspection() 함수 동작	true 출력
	waterinput)				
TEAM4_SHS_0_001_001	TEST(WaterLevelLackInspectionTest,	초기화 상태	waterlevel : 100	WaterLevelInspection() 함수 동작	false 출력
	waterinput)				
TEAM4_SHS_0_002_000	TEST(AutoOnControllerTest,	초기화 상태	mode_set : "4"	Mode_Controller() 함수 동작	41 출력
	modeinput)		error_signal : 0		
TEAM4_SHS_0_002_001	TEST(ModeControllerErrorTest,	초기화 상태	mode_set : "*"	Mode_Controller() 함수 동작	40 출력
	modeinput)		error_signal : 0		
TEAM4_SHS_0_003_000	TEST(ManualOnControllerTest,	초기화 상태	mode_set : "1"	Mode_Controller() 함수 동작	30 출력
	modeinput)		error_signal : 0		
TEAM4_SHS_0_003_001	TEST(ManualOffControllerTest,	초기화 상태	mode_set : "2"	Mode_Controller() 함수 동작	31 출력
	modeinput)		error_signal : 0		
TEAM4_SHS_0_003_002	TEST(AutoOntoManualOnControllerTe	자동모드 ON상태	mode_set ="1"	Mode_Controller() 함수 동작	
	st1, modeinput)				
			error_signal=		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal,error_check)		
I					

			=Mode_Controller("1",Mode_		
			Controller("4", 0, 0), 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_003_003	TEST(SetOntoManualOnControllerTest 1, modeinput)	습도설정모드 ON 상태	mode_set = "1"	Mode_Controller() 함수 동작	40 출력
			error_signal =		
			SetOn_Controller(only_set,		
			Set_Controller(input_humi,us		
			er_humi,only_set,		
			higher_humi, h), error_signal)		
			=SetOn_Controller(1,		
			Set_Controller("std", 60, 0, 0,		
			50), 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_003_004	TEST(AutoOntoManualOffController Test, modeinput)	자동모드ON상태	mode_set = "2"	Mode_Controller() 함수 동작	40 출력

			error_signal =		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,error_check)		
			= Mode_Controller("4", 0, 0)		
			error_check = 1		
TEAM4_SHS_0_003_005	TEST(SetOntoManualOffControllerTe	설정모드ON상태	mode_set = "2"	Mode_Controller() 함수 동작	40 출력
	st, modeinput)		error_signal =		
			=SetOn_Controller(only_set,		
			Set_Controller(input_humi,us		
			er_humi, only_set,		
			higher_humi, h), error_signal)		
			=SetOn_Controller(1,Set_Con		
			troller("std", 60, 0, 0, 50), 0)		
			error_check = 1		

TEAM4_SHS_0_003_006	TEST(AutoOfftoManualOffController Test, modeinput)	자동모드 OFF 상 태	mode_set = "2"	Mode_Controller() 함수 동작	0 출력
			error_signal=		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal,error_check) =		
			Mode_Controller("5", 0, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_003_007	TEST(SetofftoManualOffControllerTe	설정모드 OFF상태	mode_set = "2"	Mode_Controller() 함수 동작	0 출력
	st, modeinput)				
			error_signal =		
			SetOn_Controller(only_set,hig		
			her_humi, error_signal)		
			= SetOn_Controller(1, 1, 0),		
			61, 60, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_003_008	TEST(SetOfftoManualOnControllerTe	설정모드 OFF상태	mode_set = "1"	Mode_Controller() 함수 동작	1 출력
	st, modeinput)				

48

			error_signal =		
			SetOff_Controller(SetOn_Con		
			troller(only_set,		
			higher_humi,error_signal),h,		
			user_humi,error_signal)=		
			SetOff_Controller(SetOn_Con		
			troller(1, 1, 0) , 61, 60, 0), 0)		
			error_check = 1		
TEAM4_SHS_0_003_009	TEST(AutoOntoManualOnController Test2, modeinput)	자동모드 ON상태	mode_set = "1"	Mode_Controller() 함수 동작	40 출력
			error_signal =		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal)		
			= Mode_Controller("4", 0, 0)		
			error_check = 1		

49

TEAM4_SHS_0_003_010	TEST(SetOntoManualOnControllerTe st2, modeinput)	설정모드ON상태	mode_set = "1"	Mode_Controller() 함수 동작	40 출력
	stz, modempaty		error_signal =		
			SetOn_Controller(only_set,hig		
			her_humi, error_signal)		
			= SetOn_Controller(1, 1, 0)		
			error_check = 1		
TEAM4_SHS_0_004_000	TEST(AutoOnControllerHumiSuccee	초기화 상태	Data Input :	Mode_Controller() 함수 동작	32 출력
	dTest1, autoinput)		auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal) =		
			Mode_Controller(4, 0)		
			h = 45		
			t = 24		
			error_signal = 0		

EAM4_SHS_0_004_001	TEST(AutoOnControllerHumiSuccee	초기화 상태	Data Input :	Mode_Controller() 함수 동작	32 출력
	dTest2, autoinput)				
			auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal)		
			= Mode_Controller(4,0)		
			h = 55		
			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_002	TEST(AutoOnControllerHumiSuccee	초기화 상태	Data Input :	Mode_Controller() 함수 동작	32 출력
	dTest3, autoinput)		auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal)		
			= Mode_Controller(4,0)		

			h = 65		
			t = 19		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_003	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu	자동모드 OFF 상 태	auto_control=Mode_Controll	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
	miSucceedTest1, autoinput)		er(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,e		
			rror_signal, error_check),		
			error_check)		
			=Mode_Controller("4",Mode_		
			Controller("5", 0, 0), 0)		
			h = 45		
			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_004	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu miSucceedTest2, autoinput)	자동모드 OFF 상 태	mode_set = "5"	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력

			oller(mode_set,		
TEAM4_SHS_0_004_005	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu miSucceedTest3, autoinput)	자동모드 OFF 상 태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
TEANAL CHE O DOA COE	TEST/A + Offi A + O C + " !!	TEDE OF IL	error_signal = 0	A 1. C	1 Ad
			t = 22		
			h = 55		
			e_Controller("5", 0, 0), 0)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			error_check)		
			error_signal, error_check),		
			Mode_Controller(mode_set,		
			oller(mode_set,		
			auto_control=Mode_Contr		

		Mode_Controller(mode_set,		
		error_signal, error_check),		
		error_check)		
		=Mode_Controller("4",Mod		
		e_Controller("5", 0, 0), 0)		
		h = 65		
		t = 19		
		error_signal = 0		
TEST(ManualOfftoAutoOnController	수동모드 OFF -> 자동모드 ON 상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
Trainisacceed restri, datoinipati		oller(mode_set,		
		Mode_Controller(mode_set,		
		error_signal, error_check),		
	TEST(ManualOfftoAutoOnController HumiSucceedTest1, autoinput)		error_signal, error_check), error_check) =Mode_Controller("4",Mod e_Controller("5", 0, 0), 0) h = 65 t = 19 error_signal = 0  TEST(ManualOfftoAutoOnController HumiSucceedTest1, autoinput)  수동모드 OFF -> 자동모드 ON 상태 oller(mode_set, Mode_Controller(mode_set,	error_signal, error_check), error_check)  =Mode_Controller("4",Mod  e_Controller("5", 0, 0), 0)  h = 65  t = 19  error_signal = 0  TEST(ManualOfftoAutoOnController HumiSucceedTest1, autoinput)  수동모드 OFF -> 자동모드 ON 상태  oller(mode_set, Mode_Controller(mode_set,

			error_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			e_Controller("2", 0, 0), 0)		
			h = 45		
			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_007	TEST(ManualOfftoAutoOnController HumiSucceedTest2, autoinput)	수동모드 OFF -> 자동모드 ON 상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
			oller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal, error_check),		
			error_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		

			e_Controller("2", 0, 0), 0)		
			h = 55		
			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_008	TEST(ManualOfftoAutoOnController	수동모드 ON 사데	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
	HumiSucceedTest3, autoinput)	자동모드 ON 상태	oller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal, error_check),		
			error_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			e_Controller("2", 0, 0), 0)		
			h = 65		

			t = 19		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_009	TEST(SetOntoSetOfftoAutoOnControllerHumiSucceedTest1, autoinput)	습도설정모드ON- >습도설정모드OFF 상태	error_signal = 0 auto_control=Mode_Contr  oller(mode_set,SetOff_Cont  roller(SetOn_Controller(onl  y_set,higher_humi,error_sig  nal),h,user_humi,error_signa  l),error_check)=Mode_Cont  roller("4",SetOff_Controller(  SetOn_Controller(1, 1, 0),  59, 60, 0), 0)	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
			h = 45		

			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_010	TEST(SetOntoSetOfftoAutoOnControllerHumiSucceedTest2, autoinput)	습도설정모드ON- >습도설정모드OFF 상태	auto_control=Mode_Contr  oller(mode_set,SetOff_Cont  roller(SetOn_Controller(onl  y_set,higher_humi,error_sig  nal),h,user_humi,error_signa  l),error_check)=Mode_Cont  roller("4",SetOff_Controller(  SetOn_Controller(1, 1, 0),	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
			59, 60, 0), 0) h = 55		

			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_004_011	TEST(SetOntoSetOfftoAutoOnControllerHumiSucceedTest3, autoinput)	습도설정모드ON- >습도설정모드OFF 상태	auto_control=Mode_Contr  oller(mode_set,SetOff_Cont  roller(SetOn_Controller(onl	Auto_Controller() 함수 동작	1 출력
			y_set,higher_humi,error_sig nal),h,user_humi,error_signa		
			l),error_check)=Mode_Cont roller("4",SetOff_Controller(		
			SetOn_Controller(1, 1, 0),		
			59, 60, 0), 0) h = 65		

			t = 19		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_000	TEST(AutoOnControllerHumiFailTest	초기화 상태	Data Input :	Auto_Controller() 함수 실행	33 출력
	1, autoinput)				
			auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal)		
			= Mode_Controller(4,0)		
			h = 30		
			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_001	TEST(AutoOnControllerHumiFailTest 2, autoinput)	초기화 상태	Data Input :	Auto_Controller() 함수 실행	33 출력
			auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,		

			error_signal)		
			= Mode_Controller(4,0)		
			h = 40		
			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_002	TEST(AutoOnControllerHumiFailTest	초기화 상태	Data Input :	Auto_Controller() 함수 실행	33 출력
	3, autoinput)		auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal)		
			= Mode_Controller(4,0)		
			h = 40		
			t = 19		
			error_signal = 0		

TEAM4_SHS_0_005_003	TEST(AutoOnControlErrorTest1,	초기화 상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 출력	40 출력
	autoinput)				
			auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal)		
			= Mode_Controller(4,0)		
			h = 100		
			11 - 100		
			t = 35		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_004	TEST(AutoOnControlErrorTest2,	초기화 상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 출력	40 출력
	autoinput)				
			auto_control=		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal)		

			Manda Cantuallan(A O)		
			= Mode_Controller(4,0)		
			h = 100		
			t = 15		
		7.5.0.5.0.5.1.51	error_signal = 0		. + 74
TEAM4_SHS_0_005_005	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu	자동모드 OFF상태	auto_control=	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
	miFailTest1, autoinput)				
			Mode_Controller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,error_check),err		
			or_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			_		
			- C+		
			e_Controller("5", 0, 0)		
			h = 30		

			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_006	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu	자동모드 OFF상태	auto_control=	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
	miFailTest2, autoinput)		Mode_Controller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,error_check),err		
			or_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			e_Controller("5", 0, 0)		
			h = 40		
			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_007	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu miFailTest3, autoinput)	자동모드 OFF상태	auto_control=	Auto_Controller()함수 실행	1 출력

			Mode_Controller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,error_check),err		
			or_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			e_Controller("5", 0, 0)		
			h = 40		
			t = 19		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_008	TEST(ManualOfftoAutoOnController HumiFailTest1, autoinput)	자동모드 OFF상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
			oller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		

			error_signal,		
			error_check),error_check)		
			=Mode_Controller("4",Mod		
			e_Controller("2", 0, 0)		
			h = 30		
			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_009	TEST(ManualOfftoAutoOnController HumiFailTest2, autoinput)	자동모드 OFF상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
			oller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,		
			error_check),error_check)		

			=Mode_Controller("4",Mod		
			e_Controller("2", 0, 0)		
			h = 40		
			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_010	TEST(ManualOntoAutoOffController HumiFailTest3, autoinput)	자동모드 OFF상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
			oller(mode_set,		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,		
			error_check),error_check)=		
			Mode_Controller("4",		
			Mode_Controller("2", 0, 0)		

			h = 40		
			t = 19		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_011	TEST(SetOntoSetOfftoAutoOnControllerHumiFailTest1, autoinput)	습도설정모드OFF 상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller()함수 출력	1 출력
			oller(mode_set,SetOff_Cont		
			roller(SetOn_Controller(onl		
			y_set,higher_humi,error_sig		
			nal),h,user_humi,		
			error_signal), error_check)		
			=Mode_Controller("4",		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(1, 1, 0), 59, 60, 0), 0)		

			h = 30		
			t = 24		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_012	TEST(SetOntoSetOfftoAutoOnControllerHumiFailTest2, autoinput)	습도설정모드OFF 상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller()함수 출력	1 출력
			oller(mode_set,SetOff_Cont		
			roller(SetOn_Controller(onl		
			y_set,higher_humi,error_sig		
			nal),h,user_humi,		
			error_signal), error_check)		
			=Mode_Controller("4",		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(1, 1, 0), 59, 60, 0), 0)		

			h = 40		
			t = 22		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_005_013	TEST(SetOntoSetOfftoAutoOnControllerHumiFailTest3, autoinput)	습도설정모드OFF 상태	auto_control=Mode_Contr	Auto_Controller()함수 출력	1 출력
			oller(mode_set,SetOff_Cont		
			roller(SetOn_Controller(onl		
			y_set,higher_humi,error_sig		
			nal),h,user_humi,		
			error_signal), error_check)		
			=Mode_Controller("4",		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(1, 1, 0), 59, 60, 0), 0)		

			h = 40		
			t = 19		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_006_000	TEST(AutoOffControllerTest,	초기화 상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
	modeinput)		mode_set = "5"		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_006_001	TEST(AutoOntoAutoOffControllerTes	자동모드 ON상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
	t1, modeinput)		mode_set = "5"		
			error_signal=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,		
			error_signal),h,t,error_signal		
			)		

72

			= Auto_Controller(Mode_Con troller("4", 0, 0), 45, 24, 0) error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_002	TEST(AutoOntoAutoOffControllerTes t2, modeinput)	자동모드 ON상태	Data Input:  mode_set = "5"  error_signal=  Auto_Controller(Mode_Con  troller(mode_set,  error_signal), h, t,	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
			=		

			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller("4", 0, 0), 55, 22, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_003	TEST(AutoOntoAutoOffControllerTes t3, modeinput)	자동모드 ON상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
			mode_set = "5"		
			error_signal=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,		
			error_signal), h, t,		
			error_signal)		
			=		
			Auto_Controller(Mode_Con		

			troller("4", 0, 0), 65, 19, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_004	TEST(AutoOntoAutoOffControllerTes	자동모드 ON상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
	t4, modeinput)		mode_set = "5"		
			error_signal=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,		
			error_signal),h,t,		
			error_signal)		
			=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller("4", 0, 0), 30, 24, 0)		
			error_check = 0		

TEAM4_SHS_0_006_005	TEST(AutoOntoAutoOffControllerTes	자동모드 ON상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
	t5, modeinput)				
			mode_set = "5"		
			error_signal=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,		
			troner(mode_set,		
			error_signal), h, t,		
			error_signal)		
			=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			Auto_controller(Mode_con		
			troller("4", 0, 0), 40, 22, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_006	TEST(AutoOntoAutoOffControllerTes	자동모드 ON상태	Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
	t6, modeinput)				

			mode_set = "5"		
TEANH_3113_0_000_007	ntroller6, autoinput)	동모드 ON상태	Data iliput .	mode_controller() = 1 28	J <sup>+</sup> 로 ㄱ
TEAM4_SHS_0_006_007	TEST(AutoOfftoAutoOntoAutoOffCo	자동모드OFF->자	error_check = 0  Data Input :	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
			troller("4", 0, 0), 40, 19, 0)		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			=		
			error_signal)		
			error_signal), h, t,		
			troller(mode_set,		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			error_signal=		
			mode_set = "5"		

			error_signal=		
			Mode_Controller(mode_set,		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,		
			error_signal),h,t,		
			error_signal))		
			=Mode_Controller("4",		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller("5", 0, 0), 40, 19, 0),		
			0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_008	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu miSucceedTest1, autoinput)	자동모드OFF상태	auto_control=	Auto_Controller()함수 실행	1 출력

			Auto_Controller(Mode_Con		
TEAM4_SHS_0_006_009	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu miSucceedTest2, autoinput)	자동모드OFF상태	auto_control=	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
		7.5.5.5.5.4.5	error_check = 0		. + 74
			0), 45, 24, 0)		
			Mode_Controller("5", 0, 0),		
			troller("4",		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			=		
			al)), h, t, error_signal)		
			troller(mode_set,error_sign		
			troller(mode_set,Mode_Con		
			Auto_Controller(Mode_Con		

			troller(mode_set,Mode_Con		
			troller (mode_set, error_sign		
			al)), h, t, error_signal)		
			=Auto_Controller(Mode_ Controller("4",		
			Mode_Controller("5", 0, 0), 0), 55, 22, 0)		
TEAM4_SHS_0_006_010	TEST(AutoOfftoAutoOnControllerHu miSucceedTest3, autoinput)	자동모드OFF상태	auto_control=	Auto_Controller()함수 실행	1 출력
	insucceditests, automputy		Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,Mode_Con		
			troller(mode_set,error_sign		
			al)), h, t, error_signal)		
			=Auto_Controller(Mode_Co		
			ntroller("4",		

			Mode_Controller("5", 0, 0),		
			0), 65, 19, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_0011	TEST(AutoOfftoAutoOntoAutoOffController4, autoinput)	자동모드 OFF-> 자동모드 ON 상태	mode_set = "5"	Auto_Controller()함수 실행	34 출력
			error_signal=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,Mode_Con		
			troller(mode_set,error_sign		
			al)), h, t, error_signal);		
			=Auto_Controller(Mode_Co		
			ntroller("4",		
			Mode_Controller("5", 0, 0),		

81

		0), 30, 24, 0)		
		error_check = 0		
TEST(AutoOfftoAutoOntoAutoOffController5, autoinput)	자동모드 OFF-> 자동모드 ON 상태	mode_set = "5"	Auto_Controller()함수 실행	34 출력
		error_signal=		
		Auto_Controller(Mode_Con		
		troller(mode_set,Mode_Con		
		troller(mode_set,error_sign		
		al)), h, t, error_signal)		
		=		
		Auto_Controller(Mode_Con		
		troller("4",		
		Mode_Controller("5", 0, 0),		
			TEST(AutoOfftoAutoOntoAutoOffController5, autoinput)  자동모드 OFF-> 자동모드 ON 상태  error_signal=  Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set, Mode_Controller(mode_set, error_signal)), h, t, error_signal)  =  Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set, error_signal))  =  Auto_Controller(Mode_Controller(Mode_Controller(Mode_Controller(mode_set, error_signal)))	TEST(AutoOfftoAutoOntoAutoOffControllerS, autoinput)  자동모드 OFF-> 자동모드 OFF-> 자동모드 ON 상태  error_signal=  Auto_Controller(Mode_Controller(mode_set,Mode_Controller(mode_set,error_signal)), h, t, error_signal)  = Auto_Controller(Mode_Controller(Mode_Controller(mode_set,error_signal))

			0), 40, 22, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_013	TEST(AutoOfftoAutoOntoAutoOffCo	자동모드 OFF-> 자동모드 ON 상태	_	Auto_Controller()함수 실행	34 출력
	ntroller6, autoinput)	사용포트 UN 영대	error_signal=		
			Auto_Controller(Mode_Con		
			troller(mode_set,Mode_Con		
			troller(mode_set,error_sign		
			al)), h, t, error_signal)		
			=Auto_Controller(Mode_Co		
			ntroller("4",		
			Mode_Controller("5", 0, 0),		
			0), 40, 19, 0)		
			error_check = 0		

TEAM4_SHS_0_006_014	TEST(ManualOntoAutoOnController	수동모드ON상태	mode_set = "4"	Mode_Controller()함수 실행	40 출력
	Test, autoinput)				
			error_signal=Mode_Control		
			ler(mode_set, error_signal,		
			error_check)		
			= Mode_Controller("1", 0,		
			= Mode_Controller( 1 , 0,		
			0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_006_015	TEST(ManualOntoAutoOffController	수동모드ON상태	mode_set = "5"	Mode_Controller()함수 실행	40 출력
	Test, autoinput)				
			error_signal=Mode_Control		
			ler(mode_set, error_signal,		
			error_check)		
			= Mode_Controller("1", 0,		

			0)		
			error_check = 1		
TEAM4_SHS_0_006_016	TEST(SetOntoAutoOffControllerTest	습도설정모드ON상	mode_set = "5"	Mode_Controller()함수 실행	40 출력
	2, autoinput)	태			
			error_signal=SetOn_Control		
			ler(only_set, higher_humi,		
			error_signal)		
			= SetOn_Controller(1, 1, 0)		
			error_check = 1		
TEAM4_SHS_0_006_017	TEST(ManualOfftoAutoOffController	습도설정모드ON상 태	mode_set = "5"	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
	Test, autoinput)		error_signal=Mode_Control		
			ler(mode_set,error_signal)		
			= Mode_Controller("2", 0, 0)		
			error_check = 0		

TEAM4_SHS_0_006_018	TEST(SetOntoAutoOffControllerTest 1, autoinput)	습도설정모드 ON 상태	mode_set = "5"	Mode_Controller()함수 실행	34 출력
			error_signal=SetOn_Control		
			ler(only_set, higher_humi,		
			error_signal)		
			= SetOn_Controller(1, 1, 0)		
			error_check = 0		
TEAM4_SHS_0_007_000	TEST(SetControllerTest, setinput)	초기화 상태	Data Input :	Set_Controller()함수 실행	1 출력
			input_humi = "std"		
			user_humi = 60		
			only_set = 0		
			higher_humi = 0		
			h = 50		
TEAM4_SHS_0_007_001	TEST(SetControllerErrorTest,	초기화 상태	Data Input :	Set_Controller()함수 실행	40 출력
	setinput)				

			<pre>input_humi = "error"  user_humi = 60  only_set = 0  higher_humi = 0  h = 50</pre>		
TEAM4_SHS_0_007_002	TEST(SetOnControllerTest, setoninput)	초기화 상태	Data Input:  only_set =1  higher_humi=SetOn_Contr  oller(int only_set,int  higher_humi, int  error_signal)  higher_humi=Set_Controlle	SetOn_Controller()함수 실행	35 출력

			r(input_humi, user_humi,		
			only_set, higher_humi, h)		
			input_humi = "std"		
			user_humi = 60		
			only_set = 0		
			higher_humi = 0		
			h = 50		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_003	TEST(SetOnControllerErrorTest, setoninput)	초기화 상태	Data Input :	SetOn_Controller()함수 실행	40 출력
	setoriiriput)		only_set =1		
			higher_humi=SetOn_Contr		
			oller(int only_set,int		

	higher_humi, int	
	error_signal)	
	higher_humi=	
	Set_Controller(input_humi,	
	user_humi, only_set,	
	higher_humi, h) =	
	SetOn_Controller(int	
	only_set,int higher_humi,	
	int error_signal)	
	higher_humi=	
	Set_Controller("error", 60	
	, 0, 0, 50)	

			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_004	TEST(SetOffControllerTest,	초기화 상태	Data Input :	SetOff_Controller()함수 실행	36 출력
	setoffinput)				
			pause=		
			SetOn_Controller(only_set,h		
			igher_humi,error_signal)		
			only_set = 1		
			higher_humi = 1		
			error_signal = 0		
			h = 61		
			user_humi = 60		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_005	TEST(SetOffControllerErrorTest, setoffinput)	초기화 상태	Data Input :	SettOff_Controller()함수 실행	40 출력
			pause=		

			SetOn_Controller(only_set,h		
			igher_humi,error_signal)		
			only_set = 1		
			higher_humi = 1		
			error_signal = 0		
			h = 59		
			user_humi = 60		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_006	TEST(SetMistakeTest1, setoffinput)	초기화 상태	Data Input : user_humi = 91	Set_Mistake()함수 실행	37 출력
TEAM4_SHS_0_007_007	TEST(SetMistakeTest2, setoffinput)	초기화 상태	Data Input : user_humi = - 10	Set_Mistake()함수 실행	37 출력
TEAM4_SHS_0_007_008	TEST(RepeatSetOnControllerTest, setinput)	습도설정모드ON- >습도설정모드OFF 상태	Data Input : only_set = 1	SetOn_Controller()함수 실행	1 출력
			higher_humi=		

	Set_Controller(input_humi,	
	user_humi, only_set,	
	higher_humi, h)	
	error_signal=	
	SetOff_Controller(SetOn_Co	
	ntroller(Set_Controller(inpu	
	t_humi,user_humi,only_set,	
	higher_humi,h),	
	Set_Controller(input_humi,u	
	ser_humi, only_set,	
	higher_humi, h),	
	error_signal), h, user_humi,	

			error_signal)		
TEAM4_SHS_0_007_009	TEST(RepeatSetOffControllerTest1, setinput)	습도설정모드 ON- >습도설정모드 OFF-> 습도설정모	=SetOff_Controller(SetOn_ Controller(Set_Controller("s td",60,0,0,50), Set_Controller("std", 60, 0, 0, 50), 0), 61, 60, 0)) pause=Set_Controller(input _humi, user_humi, only_set,	SetOff_Controller()함수 실행	1 출력
		드 ON 상태	higher_humi,h) =		
			SetOn_Controller(1, 1, 0) $h = 61$		
			user_humi = 60		
			error_signal=SetOn_Control ler(only_set,		

	Set_Controller(input_humi,u	
	ser_humi,	
	only_set,higher_humi,h),	
	SetOff_Controller(SetOn_Co	
	ntroller(Set_Controller(inpu	
	t_humi, user_humi, only_set,	
	higher_humi,h),	
	Set_Controller(input_humi,	
	user_humi, only_set,	
	higher_humi, h),	
	error_signal), h, user_humi,	
	error_signal)))	

			=SetOn_Controller(1,Set_C		
			ontroller("std", 60,0,0,50),		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(Set_Controller("std"		
			,60,0,0,50),		
			Set_Controller("std", 60, 0,		
			0, 50), 0), 61, 60, 0)))		
TEAM4_SHS_0_007_010	TEST(RepeatSetOffControllerTest2,	수동모드OFF상태	pause=SetOn_Controller(o	SetOff_Controller()함수 실행	0 출력
	setinput)				
			nly_set,Set_Controller(input		
			,,		
			_humi, user_humi, only_set,		
			_nam, user_nam, omy_set,		
			1.1.1.1.1.		
			higher_humi,h),		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(only_set,Set_Contro		
			ller(input_humi, user_humi,		
			only_set, higher_humi, h),		
			<i>y= - 4                                  </i>		
			error_signal), h, user_humi,		
			error_signar), ri, user_numi,		

2022

	Mode_Controller(mode_set,	
	error_signal,error_check)))=	
	(SetOn_Controller(1,	
	Set_Controller("std", 60, 0,	
	0, 50),	
	SetOff_Controller(SetOn_Co	
	ntroller(1,	
	Set_Controller("std",60,0,0,5	
	0), Mode_Controller("2", 0,	
	0)), 61, 60, 0))	
	h = 61	
	user_humi = 60	

			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_011	TEST(RepeatSetOffControllerTest3, setinput)	자동모드 OFF상태	pause=SetOn_Controller(o	SetOff_Controller()함수 실행	0 출력
	Settiputy		nly_set,		
			Set_Controller(input_humi,u		
			ser_humi,		
			only_set,higher_humi,h),		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(only_set,Set_Contro		
			ller(input_humi, user_humi,		
			only_set, higher_humi, h),		
			error_signal), h, user_humi,		
			Mode_Controller(mode_set,		

			error_signal,error_check)))=		
			(SetOn_Controller(1,		
			Set_Controller("std",		
			60,0,0,50),		
			SetOff_Controller(SetOn_Co		
			ntroller(1,Set_Controller("st		
			d",60,0,0,50),Mode_Controll		
			er("5", 0, 0)), 61, 60, 0))		
			h = 61		
			user_humi = 60		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_012	TEST(AutoOntoSetOntoSetOffContr ollerTest, setoffinput)	자동모드ON-> 습 도설정모드 ON상 태	pause=SetOn_Controller(o	SetOff_Controller()함수 실행	0 출력

			nly_set,higher_humi,Mode_		
			Controller(mode_set,error_s		
			ignal,error_check))		
			=SetOn_Controller(1,1,Mod		
			e_Controller("4", 0, 0))		
			h = 61		
			user_humi = 60		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_013	TEST(AutoOfftoSetOntoSetOffControllerTest, setoffinput)	자동모드OFF->습 도설정모드ON상태	pause=SetOn_Controller(o	SetOff_Controller()함수 실행	0 출력
	onerrest, setormput,		nly_set,higher_humi,Mode_		
			Controller(mode_set,error_s		
			ignal,error_check))		

			=SetOn_Controller(1,1,Mod		
			e_Controller("5", 0, 0))		
			h = 61		
			user_humi = 60		
			error_signal = 0		
TEAM4_SHS_0_007_014	TEST(ManualOntoSetOntoSetOffCon	수동모드ON->습 도설정모드ON 상	pause=SetOn_Controller(o	SetOff_Controller()함수 실행	0 출력
	trollerTest, setoffinput)	H H	nly_set,higher_humi,Mode_		
			Controller(mode_set,error_s		
			ignal,error_check))		
			=SetOn_Controller(1,1,Mod		
			e_Controller("1", 0, 0))		
			h = 61		

TEAM4_SHS_0_007_016	TEST(AutoOntoSetOnControllerTest, setoffinput)	자동모드ON상태	only_set = 1	SetOn_Controller()함수 실행	40 출력
			error_signal = 0		
			user_humi = 60		
			h = 61		
			e_Controller("2", 0, 0))		
			=SetOn_Controller(1,1,Mod		
			ignal,error_check))		
			Controller(mode_set,error_s		
	ntrollerTest, setoffinput)	상태	nly_set,higher_humi,Mode_		
TEAM4_SHS_0_007_015	TEST(ManualOfftoSetOntoSetOffCo	수동모드OFF -> 습도설정모드 ON	pause=SetOn_Controller(o	SetOff_Controller()함수 실행	0 출력
			error_signal = 0		
			user_humi = 60		

			higher_humi=		
			Set_Controller(input_humi,		
			user_humi, only_set,		
			higher_humi, h) =		
			Set_Controller("std", 60, 0,		
			0, 50)		
			error_signal=		
			Mode_Controller(mode_set,		
			error_signal,error_check)		
			=Mode_Controller("4", 0, 0)		
TEAM4_SHS_0_007_017	TEST(ManualOntoSetOnControllerTe st, setoffinput)	수동모드ON상태	only_set = 1	SetOn_Controller()함수 실행	40 출력
			higher_humi=		

101

Set_Controller(input_humi,
user_humi, only_set,
higher_humi, h) =
Set_Controller("std", 60, 0,
0, 50)
error_signal=
Mode_Controller(mode_set,
error_signal,error_check)
=Mode_Controller("1", 0, 0)

8.2 Test Items

<Table 4: Test Design Identification> 참조

8.3 Input Specifications

<Table 5 : Test Case Identification> 참조

8.4 Output Specifications

<Table 5 : Test Case Identification> 참조

9 Testing tasks

<Table 6 : Testing tasks & Schedule>

10 Environmental needs

스마트 가습기시스템(SHS : Smart Humidifier System)의 Unit Test를 위한 환경적 요구사항은 다음 과 같다.

- (1) Visual Studio Google Unit Test 프레임워크
- 11 Unit Test Deliverables
- 12 Schedules
- <Table 6: Testing tasks & Schedule> 참조

103