System Testing Report for Smart Humidifier System

- Test Cases Specification
- Test Summary Report

Project Team

Team 4

Date

2022-07-21

Team Information

고현서

2022 Team 4

1

Table of Contents

1 Introduction ······3
1.1 Objectives ······ 3
1.2 References ······3
2 System test case specification ·······3
2.1 Test case specification identifier ·······3
2.2 Test items
2.3 Input specifications ······ 3
2.4 Output specifications ······ 3
3 Environmental needs······3
4 System test summary report ······· 4
4.1 Test summary report identifier · · · · · · · 4
4.2 Evaluation · · · · · 4

7	Introduct	non
	IIIIIOuuci	JULI

1.1 Objectives

본 문서는 2022년 동국대학교의 캡스톤 디자인 강의의 실습과제에서 T4가 개발한 Smart Humidifier System(SHS)의 System Testing Plan (STP)을 위한 문서이다.

1.2 References

T4_2022_SRS_SHS_Ver4.0 T4_2022_SRA_SHS_Ver5.0

- 2 System test case specification
 - <Table 1 Test Cases Identification & Test Result>참조
- 2.1 Test case specification identifier
- 2.2 Test items
- 2.3 Input specifications
- 2.4 Output specifications
- 3. Environmental needs

SHS를 실행하기 위한 PC - Arduino IDE 및 Smart Phone-App 필요

3

- 4. System test summary report
 - 4.1 Test summary report identifier
 - <Table 1 Test Cases Identification & Test Result> 참조
 - 4.2 Evaluation

Total test case: 64

Passed: 64

Failed: 0

<Table 1 Test Cases Identification & Test Result>

Test case identifier	Input specification	Output specification	Result
T4.SHS.STC.000.000	"아두이노와 연결" 버튼 클릭	블루투스 모듈 깜박거림 정지	Pass
T4.SHS.STC.000.001	"아두이노와 연결" 버튼 클릭X	블루투스 모듈 깜박임	Pass
T4.SHS.STC.001.000	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	temp = 27, humi = 55	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.001	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	temp = 30, humi = 65	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	

	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.002	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	temp = 32, humi = 70	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.003	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 27, humi = 50,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	

T4.SHS.STC.001.004	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 30, humi = 55,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.005	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 32,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	humi = 60,	[LED] : 노란색 LED 출력	
	delay(2000)	mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.006	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	

		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.007	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.008	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	

T4.SHS.STC.001.009	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.010	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.011	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	

		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.012	"자동"스위치 ON 클릭,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	Pass
	temp = 27, humi = 55,	[LED] : 초록색 LED 출력[Humidifier] : 가습기 모듈 동	
	delay(2000)	작X	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.013	"자동"스위치 ON 클릭,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력,	Pass
	temp = 30, humi = 65,	[LED] : 초록색 LED 출력,	
	delay(2000)	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	
		mode_result : 32	

T4.SHS.STC.001.014	"자동"스위치 ON 클릭,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력,	Pass
	temp = 32, humi = 70,	[LED] : 초록색 LED 출력,	
	delay(2000)	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.015	"자동"스위치 ON 클릭,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력, [LED] : 노란색 LED 출	Pass
	temp = 27, humi = 50,	력,	
	delay(2000)	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.016	"자동"스위치 ON 클릭,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력, [LED] : 노란색 LED 출	Pass
	temp = 30, humi = 55,	력,	

	delay(2000)	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.017	"자동"스위치 ON 클릭,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력, [LED] : 노란색 LED 출	Pass
	temp = 32, humi = 60,	력,	
	delay(2000)	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.018	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X,	Pass
	temp = 27, humi = 55,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력,	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	

T4.SHS.STC.001.019	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X,	Pass
	temp = 30, humi = 65,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력,	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.020	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X,	Pass
	temp = 32, humi = 70,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력,	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.021	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 27, humi = 50,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	

	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.022	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 30, humi = 55,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.023	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 32, humi = 60,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	

T4.SHS.STC.001.024	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	temp = 27, humi = 55,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.025	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	temp = 30, humi = 65,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.026	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	temp = 32, humi = 70,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	

	delay(2000)	[LED] : 초록색 LED 출력	
		mode_result : 32	
T4.SHS.STC.001.027	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 27, humi = 50,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.028	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 30, humi = 55,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	

T4.SHS.STC.001.029	"자동"스위치 ON 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	temp = 32, humi = 60,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	[LED] : 노란색 LED 출력	
		mode_result : 33	
T4.SHS.STC.001.030	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.031	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	

		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.032	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.033	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	

T4.SHS.STC.001.034	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.001.035	"자동" 스위치 OFF 클릭	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		[LED] : 모든 LED 출력X	
		mode_result = 34	
T4.SHS.STC.002.000	"켜기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	

		mode_result : 30	
T4.SHS.STC.002.001	"끄기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		mode_result : 31	
T4.SHS.STC.002.002	"켜기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
		mode_result : 30	
T4.SHS.STC.002.003	"끄기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		mode_result : 31	

T4.SHS.STC.002.004	"켜기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
		mode_result : 30	
T4.SHS.STC.002.005	"끄기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		mode_result : 31	
T4.SHS.STC.002.006	"켜기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
		mode_result : 30	
T4.SHS.STC.002.007	"끄기"버튼 클릭,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass

	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
		mode_result : 31	
T4.SHS.STC.003.000	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	delay(2000),	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	humi = 50	result_set_mode_on = 35	
T4.SHS.STC.003.001	"습도 설정값 " = 60	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작 X	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	delay(2000)	result_set_mode_on = 36	
	humi_up = 61		
T4.SHS.STC.003.002	"습도 설정값" = 95,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass

	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	
		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.003	"습도 설정값" = -10,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	
		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.004	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	result_set_mode_on = 35	

T4.SHS.STC.003.005	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작 X	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	humi_up = 61,	result_set_mode_on = 36	
	delay(2000)		
T4.SHS.STC.003.006	"습도 설정값" = 95,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
		[LED] : 빨간색 LED 출력	
		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.007	"습도 설정값" = -10,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	

		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.008	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	result_set_mode_on = 35	
T4.SHS.STC.003.009	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작 X	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	humi_up = 61,	result_set_mode_on = 36	
	delay(2000)		
T4.SHS.STC.003.010	"습도 설정값" = 95,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass

	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	
		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.011	"습도 설정값" = -10,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	
		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.012	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	
	delay(2000)	result_set_mode_on = 35	

T4.SHS.STC.003.013	"습도 설정값 " = 60,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작 X	Pass
	humi = 50,	[LCD] : "Humidifier OFF" 출력	
	humi_up = 61,	result_set_mode_on = 36	
	delay(2000)		
T4.SHS.STC.003.014	"습도 설정값" = 95,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LED]: 빨간색 LED 출력	
		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.003.015	"습도 설정값" = -10,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	Pass
	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	

		[LCD] : "Setting Again" 출력	
		result_set_mistake = 37	
T4.SHS.STC.004.000	water_level = 90,	[Buzzer] : 5초에 한번씩 경고음 발생	Pass
	delay(2000)	[LED] : 빨간색 LED 출력	
		[Humidifier] : 가습기 모듈 동작X	
		[LCD] : "Lack of Water!" 출력	
T4.SHS.STC.004.001	water_level = 110,	[Humidifier] : 가습기 모듈 동작	Pass
	delay(2000)	[LCD] : "Humidifier ON" 출력	