Epoxy Primer

Vehicolor Epoxy Primer es una imprimación epoxi de alto rendimiento que ofrece una excepcional resistencia a la corrosión, protección química y una adherencia superior, garantizando excelentes propiedades de aislamiento. Está especialmente formulada para superficies de metal desnudo, proporcionando una sobresaliente prevención contra el óxido y una fuerte adhesión sobre acero, aluminio y acero galvanizado.

PROCESO

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>Preparación de la superficie</td>
<td>Sustratos de acero
Para lograr la máxima durabilidad, preparar las superficies de acero mediante:
• Limpieza por chorro abrasivo, o
• Lijado mecánico con discos abrasivos de grano P80–P180
A continuación, desengrasar cuidadosamente con desengrasante Vehicolor.
Acero galvanizado (envejecido / expuesto)
1.Desengrasar con desengrasante Vehicolor
2.Abrasionar mecánicamente con discos de grano P180–P320
3.Volver a desengrasar con desengrasante Vehicolor
Acero galvanizado por inmersión en caliente
1.Desengrasar con desengrasante Vehicolor
2.Abrasión fina con discos de grano P320 o más fino
3.Volver a desengrasar con desengrasante Vehicolor
Acero inoxidable
1.Desengrasar con desengrasante Vehicolor
2.Crear perfil superficial con discos de grano P180–P240
3.Volver a desengrasar con desengrasante Vehicolor
Aluminio
1.Lijado ligero con discos de grano P240–P320
2.Desengrasado final con desengrasante Vehicolor
Acabados 2K existentes (en buen estado)
1.Lijado ligero con discos de grano P320–P400
2.Volver a desengrasar con desengrasante Vehicolor</td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>Relación de mezcla</td>
<td>
<table>
<tr><th></th><th>Epoxy Primer</th><th></th><th>Hardener</th><th></th><th>Thinner</th></tr>
<tr><td>(Volumen)</td><td>3</td><td>:</td><td>1</td><td>:</td><td>1-1.5</td></tr>
<tr><td>(Peso)</td><td>4</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1-1.5</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Vida útil de la mezcla</td>
<td>4 horas a 23℃</td>
</tr>
</table>

	Boquillas de la pistola	Pistola de pulverización: 1.7–1.8 mm Convencional: 3.0–3.5 bar / 45–50 psi (presión de entrada) HVLP: 2 bar / 30 psi (presión de entrada)
	Método de aplicación	Viscosidad de aplicación: 16–18 segundos–Copa DIN 4 a 23°C Capas y espesor: 2–3 capas, espesor total 25–30 µm Tiempo de evaporación: A 23 °C: 5–10 minutos entre capas
	Tiempo de secado	24 horas a 15°C 12 horas a 23°C 60 minutos a 60°C
	Lijado	Lijar después de que la capa esté seca y sólida. Lijado en seco con P600#–P800#

NOTA

1. Para obtener información completa sobre Salud y Seguridad, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS).
2. Observe las indicaciones de precaución que aparecen en el envase.
3. Debe proporcionarse una buena ventilación en el entorno de trabajo.
4. 2 años en envases sin abrir cuando se almacenan en condiciones frescas y secas.