






6 FUROS $\phi \frac{3}{8}$


2 FUROS C/ ROSCA 5/16 NC-18 F.P.P.



DETALHE "A"
ESC. 5:1



AJUSTE FORÇADO C/
ROLAM. SKF-7305-B.



19-10-951ERA-3053 A	DATA	12-08-86	VIDROS VITON LTDA.		DES. <i>Verão</i>
	REVISÃO		MAT. TARUGO FERRO FUND. TUPY FC-200		VER. <i>Antônio</i>
	ITEM		NOME DA PEÇA BEARING CARRIER		APROV. <i>Antônio</i>
			N.º DO PROJ. 191-D-5886		N.º DA PEÇA 191-15230
			N.º DO DES.		