SOLDAR NA MONTAGEM
LOCAL. CONF. NECESSIDADE

6 1/4

2 9/16

R: 1 1/2

FURO ϕ 11/32

1/16

8"

MAT. CHAPA DE FERRO 1/16 DE ESP.

1/16

R: 4 3/4

R: 4 3/4

11

11

9 5/8

SOLDAR

16"

1/8

MAT. FERRO CHATO 1/8 x 3/4 x 1 1/2

1/8

FURO ϕ 11/32

11/16

3/4

3/8

7/8

ESCALA 1:1

QUANT. PEÇA

DATA 24-11-75	VIDROS VITON LTDA.	DES. Carlos A. Dom.	
TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA		VERIF. Gabaldoria	
DECIMAL ± 0,5	VIDE ANOT.	APR.	
2ª FIGURA DE 0" ATÉ 6" ± 1/64	MECANISMO DA ESCOLHA AUTOMATICA	Nº DO DESEN.	VME-181
DE 6" ATÉ 24" ± 1/32	PROTEÇÃO	Nº DA PEÇA	VE-662
ACIMA DE 24" ± 1/16	TRAT. TERM.	ESCALA 1/2	Nº DO PED.

FOLHA 222