






5 FUROS $\phi 3/8$ C/ RÔSCA
3/8 NPT-18 FPP x 1/2 PROF. DOS DOIS LADOS

4 FUROS $\phi 13/32$ PASS.

4 FUROS $\phi 7/16$ C/ ROSCA 1/4 NPT-18 FPP



FURO $\phi 7/16$ C/ ROSCA 1/4 NPT-18 FPP



FURO $\phi 23/32$ x 7 1/4 PROF.
C/ RÔSCA 1/2 NPT-14 FPP x 5/8 PROF.

SOLDAR
(SILFOSCOPIER)

ZC ERA: 26.8.88 BRONZE A	ITEM	DATA: 17-01-1986	VIDROS VITON LTDA.			DES. <i>P. P. P.</i>
	REVISÃO	TOLERANCIAS STANDARD PARA SUPERFICIES USINADAS SEM TOLERANCIA INDICADA	MAT. LATÃO (A)	VER. <i>M. Moury</i>		APROV. <i>M. Moury</i>
		DECIMAL ± 005"	N.º DO DU CORJ. INTERCEPTOR DE GOTAS	N.º DO QND. VVM-311		
		FRAÇÃO	N.º DA DA PEÇA MANIFOLD	N.º DA PEÇA VV-1933		
		DE 0" ATÉ 5" ± 1/64 DE 5" ATÉ 24" ± 1/32 ACIMA DE 24" ± 1/16	TRAT. TERM.	ESCALA 1:1		N.º DO DES.