








NOTA:
MONTAR ESTA FACE TANGENTE
C/ C DO FURO $\phi 5.000/5.001$
DENTRO DE .003

~ (V-V)